

## Výpis z historie vozidla

### Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4034765915
Datum aktivace kuponu:	16. 04. 2021 12:08:27
Platnost do:	16. 05. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle

 <b>Audi</b>	VIN WAUZZZF46HA158244	<span style="color: green;">✔</span> kontrolní číslice je v pořádku	
	Tovární značka AUDI	Model A4 AVANT	Typ karoserie kombi
	Druh vozidla osobní	Výkon 140 kW	Objem 1968 ccm
	Datum výroby 11. 04. 2017	Datum 1. registrace 09. 06. 2017	

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

### 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
04/2017	0 km	Rok výroby/1. registrace
05/2017	50 km	
11/2017	11 000 km	
08/2018	35 000 km	
05/2019	68 000 km	
07/2019	68 000 km	
01/2020	90 000 km	
10/2020	123 000 km	

### 3. Kontrola poškození

#### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Číslo záznamu: 1 / 3

Datum	11/2017
Země	ČR
Výše škody	95 725 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo, P přední strana
Stav tachometru	11 000 km



#### Číslo záznamu: 2 / 3

Datum	06/2018
Země	ČR
Výše škody	13 887 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo



#### Číslo záznamu: 3 / 3

Datum	05/2019
Země	ČR
Výše škody	7 824 Kč
Druh události	Oprava
Stav tachometru	68 000 km



### 4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

#### Číslo záznamu: 1 / 2

Datum:	05/2017
Stav tachometru:	50 Km
	Koberce

<b>Číslo záznamu:</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Materiál (výčet)</b>	Koberce
<b>Práce (výčet)</b>	registrace vozidla

<b>Číslo záznamu:</b>	<b>2 / 2</b>
Datum:	11/2017
Stav tachometru:	11 000 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	Nastrik dutin
	PRICHYTKA
	Pojistka
	Svorka
	Matice
	Maska
	Kapota
	Kryt
	Kryt
	Senzor
<b>Práce (výčet)</b>	F.vyhledavani chyb rizena
	Kryt odhlučovaci, de a namontovat
	Viko motoroveho prostoru, de a namontovat
	Kryt predniho narazniku, de a namontovat
	Kryt podbehu predni, de a namontovat
	Koncovy dil predniho narazniku, de a namontovat
	Pripr.kalibr.asist.systemu
Svetlomet, de a namontovat	

## 5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	11. 04. 2017	Stáří vozidla: 4 roky
První registrace	09. 06. 2017	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	09. 06. 2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	

**Záznamy o stáří a původu vozidla**

Strana řízení      Levostranné

## 6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

## 7. Kontrola odcizení v ČR a SR

**Není evidováno jako odcizené****Databáze odcizených vozidel**

16. 04. 2021

Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

## 8. Kontrola financování v ČR

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

**Leasingové a úvěrové společnosti v ČR**

16. 04. 2021

AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	16. 04. 2021
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 9. Ocenění vozidla

K prověřovanému vozu není k dispozici dostatečné množství informací pro jeho kvalifikované ocenění profesionálním nástrojem CebiCat GT.

## 10. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
<b>Vozidlo</b>	AUDI A4 (8W5AFY) 2.0 TDI 140kW quattro S tronic Avant
<b>Motor</b>	DETA; 1968 ccm; 2,00 L; 140 kW
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Spotřeba l/100km</b>	5,2 / 4,1 / 4,5
<b>Převodovka</b>	SKE; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení	
<b>Bezpečnost</b>	
ABS	
Aktivní kryt motoru s progr.deformací	
Automatické spuštění všech blikáčů	

## Standardní vybavení

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Anténa

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

## Standardní vybavení

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikače a denní svícení

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na volantu, 3,188:1 první převodový stupeň (poměr), 2,190:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,517:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,057:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,738:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,508:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,750:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem, 0,386:1 sedmý převodový stupeň (poměr) a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 7,0 a 1

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vyhřívání ostříkovače

## Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

## Exteriér



### Standardní vybavení

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

### Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Sít za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

### Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

### Volitelná výbava

#### Pakety

Asistenční paket Tour

Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového prostoru

Paket osvětlení

**Volitelná výbava**

**Bezpečnost**

Audi side assist a pre sense rear

Boční airbagy vzadu

**Funkčnost**

Asistent dálkových světel

Audi parking system plus

Audi virtual cockpit

Bez označení modelu a technologie

Dešťový senzor

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

Tažné zařízení

**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Kolejnicový systém v zavazadlovém prostoru včetně fixační sady

Multifunkční kožený volant plus

Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, automaticky zclonitelné

**Sedadla/potahy sedadel**

Elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu

Vyhřívání sedadel vpředu

**Exteriér**

Metalické laky

Panoramatické střešní okno

Vnější zpětná zrcátka automaticky zclonitelná, elektricky sklopná

**Komfort**

Komfortní loketní opěrka vpředu

Nezávislé topení/větrání s dálkovým ovládním

Skla Privacy

Ukazatel rychlostních limitů

**Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava**

Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením

Navigační MMI® plus včetně MMI® touch

**Zabezpečení vozu**

Advanced key

**Volitelná výbava**

## Volitelná výbava

### Pakety

Asistenční paket Tour

Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového prostoru

Paket osvětlení

### Bezpečnost

Audi side assist a pre sense rear

Boční airbagy vzadu

### Funkčnost

Asistent dálkových světel

Audi parking system plus

Audi virtual cockpit

Bez označení modelu a technologie

Dešťový senzor

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

Tažné zařízení

### Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kolejnicový systém v zavazadlovém prostoru včetně fixační sady

Multifunkční kožený volant plus

Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, automaticky zclonitelné

### Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu

Vyhřívání sedadel vpředu

### Exteriér

Metalické laky

Panoramatické střešní okno

Vnější zpětná zrcátka automaticky zclonitelná, elektricky sklopná

### Komfort

Komfortní loketní opěrka vpředu

Nezávislé topení/větrání s dálkovým ovládním

Skla Privacy

Ukazatel rychlostních limitů

### Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením

Navigační MMI® plus včetně MMI® touch

### Zabezpečení vozu

## Volitelná výbava

Advanced key

## 11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - A4 AVANT, rok výroby 2017	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	11. 05. 2020	<a href="#">Více info</a>
palivo / požár	10. 03. 2019	<a href="#">Více info</a>
airbag / zranění	08. 02. 2019	<a href="#">Více info</a>
karoserie / zranění	25. 05. 2018	<a href="#">Více info</a>

## 12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metalicka cerna mythos - kód Y9T
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

## 13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	16. 04. 2021
Značení skel	NE

## 14. Technický popis vozidla

Nepodařilo se nalézt technické parametry vozidla. Naleznete je však ve velkém technickém průkazu vozidla, popřípadě je můžete vyžádat u výrobce

vozidla.

## 15. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

---

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.