

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5617972187
Datum aktivace kuponu:	21. 04. 2021 20:59:22
Platnost do:	21. 05. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

 Audi	VIN WAUZZZ4G6JN036222	 kontrolní číslice je v pořádku	
	Tovární značka AUDI	Model A6 AVANT	Typ karoserie kombi
	Druh vozidla osobní	Výkon 200 kW	Objem 2967 ccm
	Datum výroby 20. 09. 2017	Datum 1. registrace 01. 12. 2017	

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
09/2017	0 km	Rok výroby/1. registrace
11/2017	50 km	
02/2018	8 000 km	
02/2019	42 000 km	
07/2019	58 500 km	
09/2019	78 500 km	
10/2019	69 000 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 2	
Datum	09/2019
Země	ČR
Výše škody	16 942 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	zadní čelo
Stav tachometru	78 500 km



Číslo záznamu: 2 / 2	
Datum	02/2020
Země	ČR
Výše škody	10 766 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo



4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu: 1 / 4	
Datum:	11/2017

Číslo záznamu: 1 / 4

Stav tachometru: 50 Km

Práce (výčet) registrace vozidla**Číslo záznamu: 2 / 4**

Datum: 02/2018

Stav tachometru: 8 000 Km

Práce (výčet)
Kryt zadního narazniku, lakovat
Kryt zadního narazniku, lakovat
Snimac pomoci pri parkov., lakovat
Snimac pomoci pri parkov., lakovat
F.vyhledavani chyb rizena
Kryt zadního narazniku, de a namontovat
Spoiler zadni spodni, de a namontovat**Číslo záznamu: 3 / 4**

Datum: 02/2019

Stav tachometru: 42 000 Km

Práce (výčet) Lista stiraci, de a namontovat**Číslo záznamu: 4 / 4**

Datum: 07/2019

Stav tachometru: 58 500 Km

Materiál (výčet)
AD Blue
Mot.olej 0W-30 LongLife Premium
Prohlidka s vymenou oleje (pro
Prostredok redukcní proverit a
Filtr prachovy a pylovy demont
Olej prevodovy vymenit
Práce (výčet)
Palivo odvzdušnit
Cistic paliva vznětového motor
Funkce vyhledavani chyb rizena
4 Segmenty treci zadni demonta
2 Kolo kompletni demontaz a mo

Číslo záznamu:

4 / 4

2 Listy stiraci demontaz a mon

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	20. 09. 2017	Stáří vozidla: 3 roky 7 měsíců
První registrace	01. 12. 2017	3 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	01. 12. 2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel

21. 04. 2021

Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR

21. 04. 2021

AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	21. 04. 2021
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	AUDI A6 (4GDOGY) 3.0 TDI 200kW quattro S tronic Avant
Motor	CRTD; 2 967 ccm; 3,00 L; 200 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,0 / 4,8 / 5,3

Identifikace vozidla

Převodovka

PLX; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel a monitorování řidiče

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Standardní vybavení

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 73

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,462 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 6,5 a 1

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 10 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Tempomat

Venkovní teplota

Vyhřívání ostríkovací

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Standardní vybavení

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řídicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket odkládacích prostor

Paket osvětlení

S line sportovní paket

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Audi parking systém plus

Bez označení modelu a technologie

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

Kuřácké provedení

S line sportovní podvozek

Tažné zařízení mechanické

Zadní parkovací kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční S line sportovní volant

Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu - kožený

Potahy v kůži Valcona - S line

Potahy v kůži Valcona - S line - S sportovní sedadla

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zclonitelné

Sedadla/potahy sedadel

Zadní sedadla dělená a sklopná

Exteriér

Potah stropu látkový, černý

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zclonitelná

Kola/Pneumatiky

19" litá kola - 10 Y-paprsků - Audi exclusive

Komfort

Komfortní automatická klimatizace 4zónová

Nezávislé topení s dálkovým ovládním

Tónovaná skla vzadu

Ukazatel rychlostních limitů

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Volitelná výbava

Audi Phone Box

Informační systém řidiče se 7" barevným displejem

Volitelná výbava

Pakety

Paket odkládacích prostor

Paket osvětlení

S line sportovní paket

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Audi parking systém plus

Bez označení modelu a technologie

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

Kuřácké provedení

S line sportovní podvozek

Tažné zařízení mechanické

Zadní parkovací kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční S line sportovní volant

Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu - kožený

Potahy v kůži Valcona - S line

Potahy v kůži Valcona - S line - S sportovní sedadla

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné

Sedadla/potahy sedadel

Zadní sedadla dělená a sklopná

Exteriér

Potah stropu látkový, černý

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zaclonitelná

Kola/Pneumatiky

19" litá kola - 10 Y-paprsků - Audi exclusive

Komfort

Komfortní automatická klimatizace 4zónová

Nezávislé topení s dálkovým ovládním

Volitelná výbava

Tónovaná skla vzadu

Ukazatel rychlostních limitů

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audi Phone Box

Informační systém řidiče se 7" barevným displejem

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - A6 AVANT, rok výroby 2017	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	11. 05. 2020	Více info
palivo / požár	10. 03. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	moonshineblue metaliza - kód X5R
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	21. 04. 2021
Značení skel	NE

13. Technický popis vozidla

Nepodařilo se nalézt technické parametry vozidla. Naleznete je však ve velkém technickém průkazu vozidla, popřípadě je můžete vyžádat u výrobce vozidla.

14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.