

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5272271969
Datum aktivace kuponu:	24. 04. 2021 08:59:06
Platnost do:	24. 05. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBAE6NH0H4014072

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
RAPID

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Výkon
85 kW

Objem
1598 ccm

Datum výroby
12. 09. 2016

Datum 1. registrace
22. 09. 2016

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
09/2016	0 km	Rok výroby/1. registrace
11/2016	2 500 km	
12/2016	3 500 km	
02/2017	6 500 km	
03/2018	30 000 km	
03/2019	44 000 km	
09/2020	57 500 km	
02/2021	65 000 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 3

Datum	11/2016
Země	ČR
Výše škody	24 481 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	P přední strana, pravá strana, P zadní strana



Číslo záznamu: 2 / 3

Datum	02/2017
Země	ČR
Výše škody	12 278 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	zadní čelo



Číslo záznamu: 3 / 3

Datum	07/2019
Země	ČR
Výše škody	54 217 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo



4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:

1 / 2

Datum:	03/2019
Stav tachometru:	44 000 Km
Materiál (výčet)	XT Oils 5W-30 LongLife III 1L

Číslo záznamu:	2 / 2
Datum:	09/2020
Stav tachometru:	57 500 Km
Materiál (výčet)	hadice podtlakova
Práce (výčet)	STK

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	12. 09. 2016	Stáří vozidla: 4 roky 7 měsíců
První registrace	22. 09. 2016	0 měsíců od data výroby
První registrace v ČR	22. 09. 2016	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel	24. 04. 2021
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	24. 04. 2021
---------------------------------------	--------------

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	24. 04. 2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápujčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA RAPID (NH3494) 1.6 TDI 85kW Style

Identifikace vozidla

Motor	CXMA; 1596 ccm; 1,60 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,5 / 3,3 / 3,8
Převodovka	RSY; jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Centrální zamykání: dálkové

Denní svícení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Standardní vybavení

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikače

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 5,0, dotykový obrazovka a 1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Standardní vybavení

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, chromovaná přístrojová deska a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Style PLUS

Funkčnost

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavici

Tempomat s omezovačem rychlosti

Exteriér

Xenonové světlomety (Emotion, Image, Style Plus paket)

Rezervy

Volitelná výbava

Rezervní kolo (dojezdové)

Volitelná výbava**Pakety**

Style PLUS

Funkčnost

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí

Tempomat s omezovačem rychlosti

Exteriér

Xenonové světlomety (Emotion, Image, Style Plus paket)

Rezervy

Rezervní kolo (dojezdové)

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA RAPID, rok výroby 2016	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	07. 07. 2017	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

cappuccino bezova - kód F8H

Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

ŽLUTÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel
24. 04. 2021

Značení skel

NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	1598.0
Max. výkon (kW)	85.0
při otáčkách (ot/min)	4000
Maximální rychlost (km/h)	201
Počet míst k sezení	5
Celková hmotnost (kg)	1740
Typ motoru	CXM
Celková hmotnost povolená (kg)	1740
Provozní hmotnost (kg)	1280

Technický popis - rozšířený

Homologace Číslo homologace typu ES	E11*2007/46*0250*14
Výrobce karoserie	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4483
Šířka (mm)	1706
Výška (mm)	1461

Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2589
Hmotnost jízdní soupravy (kg) Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	2940
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - brzděného	1200
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - nebrzděného	640
Zatížení náprav (kg) Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav	910/910; 860/860
Zatížení spojovacího zařízení (kg) Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (horní/spodní závěs/točnice)	Z 50
Nápravy, pohon Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) -rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Náprava 2 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) -rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Hluk stojícího vozidla (dB) Vnější hluk vozidla – stojícího	69
při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	73.0
Spotřeba - město (l/km)	4.5
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.3
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	3.8
Směrnice ES Směrnice EHS/ES	2015/45W
Součinitel absorpce Korigovaný součinitel absorpce	0.50

14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.