

## Výpis z historie vozidla

### Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3563520336
Datum aktivace kuponu:	27. 04. 2021 12:29:29
Platnost do:	27. 05. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle



Audi

VIN  
WAUZZZF41JA051477

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
AUDI

Model  
A4 ALLROAD

Typ karoserie  
kombi

Druh vozidla  
osobní

Výkon  
120 kW

Objem  
1968 ccm


Datum výroby  
30. 08. 2017

Datum 1. registrace  
03. 11. 2017

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

### 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



#### Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
08/2017	0 km	Rok výroby/1. registrace
10/2017	50 km	
09/2018	32 500 km	
01/2019	45 500 km	
06/2019	60 500 km	
04/2020	88 000 km	
11/2020	103 000 km	
12/2020	103 000 km	
04/2021	107 000 km	Vámi zadaný stav

### 3. Kontrola poškození

#### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum	11/2020
Země	ČR
Výše škody	10 840 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo
Stav tachometru	103 000 km



### 4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 7
Datum:	10/2017
Stav tachometru:	50 Km
Materiál (výčet)	Koberce
	Koberce
Práce (výčet)	registrace vozidla
	Kolo kompletní, de a namontovat

**Číslo záznamu:** 1 / 7**Číslo záznamu:** 2 / 7

Datum: 09/2018

Stav tachometru: 32 500 Km

**Materiál (výčet)**

AD Blue

Mot.olej 0W-30 LongLife Premium

Prohl.s vym.ol.(promenliva

**Práce (výčet)**

Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat

Desinfekce klimatizace

**Číslo záznamu:** 3 / 7

Datum: 06/2019

Stav tachometru: 60 500 Km

**Materiál (výčet)**

Shell HX8 ECT 5W30 55l

OLEJOVY FILTR

BRZD.KAP.

**Číslo záznamu:** 4 / 7

Datum: 11/2020

Stav tachometru: 103 000 Km

**Materiál (výčet)**

LP KLIKA

FORMA

KRYTKA KLIKY

MATICE

225-55-17-97H DUNLOP SP WINTER SPORT 3D AO

**Číslo záznamu:** 5 / 7

Datum: 12/2020

Stav tachometru: 103 000 Km

**Materiál (výčet)**

Ochrana

**Číslo záznamu:** 6 / 7

Datum: 12/2020

<b>Číslo záznamu:</b>	<b>6 / 7</b>
Stav tachometru:	103 000 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	AdBlue10l

<b>Číslo záznamu:</b>	<b>7 / 7</b>
Datum:	12/2020
Stav tachometru:	103 000 Km
<b>Materiál (výčet)</b>	Krytka Tryska

## 5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	30. 08. 2017	Stáří vozidla: 3 roky 8 měsíců
První registrace	03. 11. 2017	3 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	03. 11. 2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	
Strana řízení	Levostranné	

## 6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

## 7. Kontrola odcizení v ČR a SR

**Není evidováno jako odcizené**

<b>Databáze odcizených vozidel</b>	<b>27. 04. 2021</b>
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

## 8. Kontrola financování v ČR

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	27. 04. 2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSEX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit

úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	AUDI A4 ALLROAD QUATTRO (8WHOKY) 2.0 TDI 120kW quattro S tronic
Motor	DETB; 1968 ccm; 2,00 L; 120 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,5 / 4,6 / 4,9
Převodovka	TBR; jiná; 7 převodových stupňů

## Standardní vybavení

### Bezpečnost

ABS

Aktivní kryt motoru s progr.deformací

Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

### Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Anténa

## Standardní vybavení

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikače a denní svícení

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na volantu, 3,188:1 první převodový stupeň (poměr), 2,190:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,517:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,057:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,738:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,508:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,750:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem, 0,386 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Multifunkční displej 7,0 a 1

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

## Standardní vybavení

Stěrače:

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

### Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

### Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadič páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Síť za zadními sedadly



### Standardní vybavení

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 40/20/40, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

#### Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

### Volitelná výbava

#### Pakety

Asistenční paket City

Asistenční paket Tour

Exteriérová hliníková optika

Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového prostoru

#### Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

#### Funkčnost

Asistent dálkových světel

Audi parking system plus

Audi virtual cockpit

Bez označení modelu a technologie

Dešťový senzor

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

Tažné zařízení

Zpětná kamera

#### Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kolejnicový systém v zavazadlovém prostoru včetně fixační sady

Multifunkční kožený volant plus

Potah v látce System

Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, automaticky zaclonitelné

#### Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu

Sportovní sedadla vpředu

Vyhřívání sedadel vpředu

#### Exteriér

### Volitelná výbava

Metalické laky

#### Kola/Pneumatiky

18" litá kola - 5ramenný dvojitý Dynamik design

#### Komfort

Komfortní loketní opěrka vpředu

Nezávislé topení/větrání s dálkovým ovládním

Skla Privacy

Ukazatel dopravních značek

#### Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením

Navígační MMI® plus včetně MMI® touch

### Volitelná výbava

#### Pakety

Asistenční paket City

Asistenční paket Tour

Exteriérová hliníková optika

Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového prostoru

#### Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

#### Funkčnost

Asistent dálkových světel

Audi parking system plus

Audi virtual cockpit

Bez označení modelu a technologie

Dešťový senzor

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

Tažné zařízení

Zpětná kamera

#### Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kolejnicový systém v zavazadlovém prostoru včetně fixační sady

Multifunkční kožený volant plus

Potah v látce System

Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, automaticky zclonitelné

**Volitelná výbava****Sedadla/potahy sedadel**

Elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu

Sportovní sedadla vpředu

Vyhřívání sedadel vpředu

**Exteriér**

Metalické laky

**Kola/Pneumatiky**

18" litá kola - 5ramenný dvojitý Dynamik design

**Komfort**

Komfortní loketní opěrka vpředu

Nezávislé topení/větrání s dálkovým ovládním

Skla Privacy

Ukazatel dopravních značek

**Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava**

Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením

Navigační MMI® plus včetně MMI® touch

## 10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

**Žádné svolávací akce**

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

**Barva vozidla**

Barva dle výrobce vozidla manhattan seda metalicka - kód X7L

Barva při první registraci v ČR ŠEDÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

<b>Informace o provedeném značení skel</b>	<b>27. 04. 2021</b>
Značení skel	NE

### 13. Technický popis vozidla

Nepodařilo se nalézt technické parametry vozidla. Naleznete je však ve velkém technickém průkazu vozidla, popřípadě je můžete vyžádat u výrobce vozidla.

### 14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

---

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.