

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9406134369
Datum aktivace kuponu:	27. 04. 2021 15:33:12
Platnost do:	27. 05. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBAE6NH1G4015262

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
RAPID

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Výkon
85 kW

Objem
1598 ccm

Datum výroby
24. 09. 2015

Datum 1. registrace
06. 10. 2015

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
10/2015	0 km	Rok výroby/1. registrace
11/2016	28 000 km	
11/2017	45 500 km	
08/2018	59 500 km	
12/2018	69 500 km	
01/2019	73 500 km	
03/2019	73 500 km	
10/2019	101 000 km	
03/2020	103 500 km	

3. Kontrola poškození


Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 2	
Datum	01/2019
Země	ČR
Výše škody	42 823 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	levá strana, zadní čelo, L zadní strana
Stav tachometru	73 500 km



Číslo záznamu: 2 / 2	
Datum	08/2019
Země	ČR
Výše škody	55 818 Kč
Druh události	Oprava



4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 1
Datum:	03/2020
Stav tachometru:	103 500 Km
Práce (výčet)	Oprava karoserie metódou PDR F.vyhledavani chyb rizená

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	24. 09. 2015	Stáří vozidla: 5 let 7 měsíců
První registrace	06. 10. 2015	1 měsíc od data výroby
První registrace v ČR	06. 10. 2015	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobena pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel	27. 04. 2021
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	27. 04. 2021
AGRO LEASING	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	27. 04. 2021
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA RAPID (NH3494) 1.6 TDI 85kW Style

Identifikace vozidla

Motor	CXMA; 1598 ccm; 1,60 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,1/ 3,7 / 4,2
Převodovka	PPH; jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blíkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Regenerační brzdy

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání

Denní svícení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Standardní vybavení

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Střešní anténa

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Standardní vybavení

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, chromovaná středová konzola, chromovaná přístrojová deska a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívání přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Style PLUS

Funkčnost

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavici

Tempomat

Exteriér

Xenonové světlomety (Emotion, Image, Style Plus paket)

Rezervy

Rezervní kolo (dojezdové)

Volitelná výbava**Pakety**

Style PLUS

Funkčnost

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí

Tempomat

Exteriér

Xenonové světlomety (Emotion, Image, Style Plus paket)

Rezervy

Rezervní kolo (dojezdové)

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA RAPID, rok výroby 2015	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v ČR	HNĚDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 04. 2021
Značení skel	NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	1598
Max. výkon (kW)	85.00
při otáčkách (ot/min)	4 000
Maximální rychlost (km/h)	201
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Celková hmotnost (kg)	1752
Typ motoru	CXM
Celková hmotnost povolená (kg)	1752
Provozní hmotnost (kg)	1292

Technický popis - rozšířený	
Homologace Číslo homologace typu ES	e11*2007/46*0250*12
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4 483
Šířka (mm)	1 706
Výška (mm)	1 461
Rozvor (mm)	2 589
Hmotnost jízdní soupravy (kg) Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	2 952

Technický popis - rozšířený

Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1200
Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - brzděného	
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	640
Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - nebrzděného	
Zatížení náprav (kg)	910/910; 870/870
Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav	
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 50
Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (horní/spodní závěs/točnice)	
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Počet náprav - z toho poháněných	
Náprava 1	
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) -rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Náprava 2	
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) -rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	6JX15 ET38; 185/60 R15 84H
Hluk stojícího vozidla (dB)	69
Vnější hluk vozidla – stojícího	
při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	73.0
Spotřeba paliva	136/2014W
Spotřeba paliva / metodika určení spotřeby	
Spotřeba - město (l/km)	5.1
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.7
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.2
Směrnice ES	136/2014W
Směrnice EHS/ES	
Součinitel absorpce	0.50
Korigovaný součinitel absorpce	

14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.