

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6574727057
Datum aktivace kuponu:	29. 05. 2021 08:54:28
Platnost do:	28. 06. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA6X11000EN07555

✔ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 2

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Výkon
110 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
31. 01. 2019

Datum 1. registrace
05. 04. 2019

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
01/2019	0 km	Rok výroby/1. registrace
02/2019	50 km	
08/2019	23 500 km	
08/2019	29 500 km	
08/2019	23 500 km	
11/2019	47 500 km	
01/2020	59 000 km	
02/2020	70 500 km	
03/2020	70 500 km	
04/2020	76 000 km	
07/2020	88 000 km	
10/2020	100 500 km	
11/2020	106 500 km	
02/2021	116 500 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 3

Datum	08/2019
Země	Slovensko
Kalkulace nákladů na opravu	680 EUR
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo
Stav tachometru	23 500 km



Číslo záznamu: 2 / 3

Datum	02/2020
Země	Slovensko
Kalkulace nákladů na opravu	897 EUR
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo, L přední strana
Stav tachometru	70 500 km



Číslo záznamu: 3 / 3

Datum	11/2020
Země	Slovensko
Kalkulace nákladů na opravu	40 EUR
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	P přední strana
Stav tachometru	106 500 km



4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	31. 01. 2019	Stáří vozidla: 2 roky 4 měsíce
První registrace	05. 04. 2019	3 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	Není k dispozici	
První registrace v SR	05. 04. 2019	V SR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Není k dispozici	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel	29. 05. 2021
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	29. 05. 2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	29. 05. 2021
ESSEX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Id Značky	4
Značka	BMW
Kód modelu	6X11
Označení modelu	218D XDRIVE (EUR)
Datum výroby	31.1.2019
Barva	GLACIERSILBER METALLIC (A83)
Kód barvy	A83
Vybavení	ST.SENSATEC-KOMB./ANTH./AK.GRAU (KFL1)

Identifikace vozidla

Kód vybavení	KFL1
Kód motoru	B47B
Objem (l)	2,00
Výkon (kW)	110
Série	F46 (MUE)
SérieE	2
Karosérie	218D XDRIVE (EUR)
Pohon	ALLR
Řízení	LL
Převodovka	AUT
Řazení	AUT
Počet dveří	5
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Jazyková verze německy
Kilometrový tachometr
Odkládací paket
PERFORMANCE CONTROL
BMW LM kolo dvojitý paprsek styl 385
Chladicí prostředek R1234yf
3. řada sedadel
8krát pneumatiky
Aktivní ochrana chodců
Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
Area-Code 2 pro DVD
Autom. ovládání zadních výklopných dveří
Automatická klimatizace
Automatická převodovka
Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Business Package
CO2 rozsah
Connected Drive Services
Couvací kamera

Soupis výbavy vozidla

černý vys.lesk Akzent Perlglanz chrom

Dělicí síť zavazadlového prostoru

Dešťový senzor

Diodový mlhový světlomet

Dokumentace k vozidlu slovensky

Driving Assistant Plus

Hi-Fi systém reproduktorů

Indikace tlaku pneumatik

Inteligentní nouzové volání

Isofix-systém

Jízdní asistenční systém

LED světlomet

Loketní opěrka přední

Media

Modell Sport Line

Multifunkce pro volant

Navigace

Odpadnutí modelový tah písma

OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS

Ochrana vnějšího potahu

Parkovací zařízení

Parkovací zařízení (PDC)

Pneumatiky s nouzovým dojetím

Pojistka šroubů kol

Provedení Německo/Rakousko

Přídavný rozsah podle EU

Remote Services

Rohožky velur

Sport Line

Sport.sedadlo

Sport-kožený volant airbag

Střešní lišta černá

Světelný paket

Tažné zařízení odnímatelné

Soupis výbavy vozidla

TELESERVICES

Tónované zasklení

Větší palivová nádrž

Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné

Výběr vozidel centrální. objednávací proces

Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec

Výstražný trojúhelník a spojovací taška

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla GLACIERSILBER METALLIC (A83) - kód A83

Barva při první registraci v SR Strieborná metalíza svetlá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

29. 05. 2021

Značení skel

NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla

OSOBNÉ VOZIDLO

Technický popis - základní

Zkratka kategorie vozidla	M1 - osobné v
Druh karoserie	AC kombi
Palivo	Nafta
Zdvihový objem (ccm)	1995.0
při otáčkách (ot/min)	4000
Převodovka	AT
Maximální rychlost (km/h)	205
Počet míst k sezení	7
Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	2360
Typ motoru	B47C20B
Provozní hmotnost (kg)	1735

Technický popis - rozšířený

Výrobce karoserie	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU
Výrobce podvozku	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU
Výrobce motoru	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU
Délka (mm)	4568
Šířka (mm)	1800
Výška (mm)	1612
Rozvor (mm)	2780
Hmotnost jízdní soupravy (kg) Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	3960
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - brzděného	1600
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - nebrzděného	750
Zatížení střechy (kg) Maximální zatížení střechy	75
Spojovací zařízení Spojovací zařízení - druh a typ	A50-X
Nápravy, pohon Počet náprav - z toho poháněných	2
Ráfek Druh ráfku	Diskové jednoduché
Náprava 1 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	205/55 R17 95 W
Náprava 2 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	205/55 R17 95 W
při otáčkách (ot/min)	3000

Technický popis - rozšířený

Spotřeba - 90km/hod (l/km)	4.8
Směrnice ES Směrnice EHS/ES	715/2007*2017/1347*B
Součinitel absorpce Korigovaný součinitel absorpce	0.3000

14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.