

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4118527057
Datum aktivace kuponu:	30. 05. 2021 11:39:05
Platnost do:	29. 06. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA8T51040B456560

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Výkon
140 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
21. 02. 2019

Datum 1. registrace
15. 04. 2019

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Výpis záznamů tachometru


Datum	Stav tachometru	Poznámka
02/2019	0 km	Rok výroby/1. registrace
03/2019	50 km	
05/2019	28 000 km	
05/2019	1500 km	
12/2019	28 000 km	
01/2020	28 000 km	
10/2020	54 500 km	
12/2020	60 000 km	
04/2021	68 500 km	


3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 3		
Datum	05/2019	
Země	Slovensko	
Kalkulace nákladů na opravu	3 150 EUR	
Druh události	Oprava	
Evidovaná místa poškození	přední čelo, P přední strana, pravá strana, P zadní strana	
Stav tachometru	28 000 km	

Číslo záznamu: 2 / 3		
Datum	12/2019	
Země	Slovensko	
Kalkulace nákladů na opravu	1 108 EUR	
Druh události	Oprava	
Evidovaná místa poškození	přední čelo, P přední strana, pravá strana, P zadní strana	
Stav tachometru	28 000 km	

Číslo záznamu: 3 / 3		
Datum	01/2020	
Země	Slovensko	
Kalkulace nákladů na opravu	3 150 EUR	
Druh události	Oprava	
Evidovaná místa poškození	přední čelo, P přední strana, pravá strana, P zadní strana	
Stav tachometru	28 000 km	

4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	21. 02. 2019	Stáří vozidla: 2 roky 3 měsíce
První registrace	15. 04. 2019	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	Není k dispozici	
První registrace v SR	15. 04. 2019	V SR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Není k dispozici	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou [PROVIN](#) (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou [VINTEST](#) (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel	30. 05. 2021
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	30. 05. 2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	30. 05. 2021
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Id Značky	4
Značka	BMW
Kód modelu	8T51
Označení modelu	320D XDRIVE (EUR)
Datum výroby	21. 2. 2019
Barva	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Kód barvy	475
Vybavení	LEDER DAKOTA/SCHWARZ KONTR.BLAU (LCNL)

Identifikace vozidla	
Kód vybavení	LCNL
Kód motoru	B47O
Objem (l)	2,00
Výkon (kW)	140
Série	F34 (MUE)
SérieE	3
Karosérie	320D XDRIVE (EUR)
Pohon	ALLR
Řízení	LL
Převodovka	AUT
Řazení	AUT
Počet dveří	5
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla
Exhaust emissions standard EU6
Automatická převodovka
Diodový mlhový světlomet
Jazyková verze německy
Kilometrový tachometr
LED světlomet
Chladicí prostředek R1234yf
8krát pneumatiky
Active Protection
Aktivní ochrana chodců
Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
Area-Code 2 pro DVD
Automatická klimatizace
Bederní opěrka řidič a spolujezdec
BMW kolo z leh.sl. M dvoj. paprsek 598
Concierge Services
Connected Drive Services
Couvací kamera
Dálkové světlo asistent

Soupis výbavy vozidla

Deaktivace airbagu spolujezdce

Dešťový senzor

Dokumentace k vozidlu slovensky

Driving Assistant

Hi-Fi systém reproduktorů

Hliník šestihran Akzent černý vys. lesk

Indikace tlaku pneumatik

Inteligentní nouzové volání

Loketní opěrka přední posuvná

M aerodynamický paket

M Kožený volant

M Sportovní paket

Modell M Sport

Multifunkční displej přístrojové desky

Navigační paket Connected Drive

Navigační systém profesionální

Odkládací paket

Odpadnutí modelový tah písma

OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS

Ochrana vnějšího potahu

Parkovací zařízení

Parkovací zařízení (PDC)

Pneumatiky s nouzovým dojetím

Pojistka šroubů kol

Provedení Německo/Rakousko

Přídavný rozsah podle EU

Real-Time Traffic Information

Remote Services

Rohožky velur

Servořízení-Servotronic

SPEED LIMIT INFO

Sport.sedadlo

Strop karoserie antracit

Surround View

Soupis výbavy vozidla

Světelný paket

Telefonie s bezdrátovým nabíjením

TELESERVICES

Tónované zasklení

Varování změna pruhu

Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné

Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním

Výběr vozidel centrální. objednávací proces

Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec

Vysoký lesk Shadow-Line

Výstražný trojúhelník a spojovací taška

WLAN Hotspot

Zabezpečovací systém

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - BMW ŘADA 3, rok výroby 2019	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	01. 05. 2021	Více info
havárie / řízení	21. 08. 2020	Více info
airbag / bezpečnostní pásy	05. 05. 2020	Více info
havárie / motor	10. 01. 2020	Více info
sedadla / zranění	06. 10. 2019	Více info
airbag / zranění	05. 07. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně

na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) - kód 475
Barva při první registraci v SR	Čierna metalíza

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 05. 2021
Značení skel	NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Zkratka kategorie vozidla	M1 - osobné v
Druh karoserie	AA sedan
Palivo	Nafta
Zdvihový objem (ccm)	1995.0
při otáčkách (ot/min)	4000
Převodovka	AT
Maximální rychlost (km/h)	225
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	2285
Typ motoru	B47D20A
Provozní hmotnost (kg)	1790

Technický popis - rozšířený	
Výrobce karoserie	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU
Výrobce podvozku	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU
Výrobce motoru	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEU

Technický popis - rozšířený

Délka (mm)	4824
Šířka (mm)	1828
Výška (mm)	1508
Rozvor (mm)	2920
Hmotnost jízdní soupravy (kg) Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	3885
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - brzděného	1600
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - nebrzděného	750
Zatížení střechy (kg) Maximální zatížení střechy	75
Spojovací zařízení Spojovací zařízení - druh a typ	A50-X
Nápravy, pohon Počet náprav - z toho poháněných	2
Ráfek Druh ráfku	Diskové jednoduché
Náprava 1 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	225/45 R19 92W
Náprava 2 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	255/40 R19 96W
při otáčkách (ot/min)	3000
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	5.3
Směrnice ES Směrnice EHS/ES	715/2007*2017/1347BG
Součinitel absorpce Korigovaný součinitel absorpce	0.1000

14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.