

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 2911550170 |
| Datum aktivace kuponu: | 07. 06. 2021 10:27:35 |
| Platnost do: | 07. 07. 2021 23:59:59 |

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WAUZZZ4G5JN041881

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
AUDI

Model
A6 ALLROAD

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Výkon
200 kW


Objem
2967 ccm

Datum výroby
26. 09. 2017

Datum 1. registrace
04. 01. 2018

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

| Datum | Stav tachometru | Poznámka |
|---------|-----------------|--------------------------|
| 01/2018 | 0 km | Rok výroby/1. registrace |
| 07/2018 | 33 000 km | |
| 11/2018 | 60 500 km | |
| 04/2019 | 93 500 km | |
| 10/2019 | 130 500 km | |
| 10/2020 | 152 000 km | |

3. Kontrola poškození

Výsledek kontroly

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

| Číslo záznamu: | 1 / 5 |
|----------------------|--------------------|
| Datum: | 12/2017 |
| Práce (výčet) | registrace vozidla |

| Číslo záznamu: | 2 / 5 |
|-------------------------|--|
| Datum: | 07/2018 |
| Stav tachometru: | 33 000 Km |
| Materiál (výčet) | AD Blue Mot.olej 0W-30 LongLife Premium |
| Práce (výčet) | Prohl.s vym.ol.(promenliva) |

| Číslo záznamu: | 3 / 5 |
|----------------|---------|
| Datum: | 11/2018 |

| Číslo záznamu: | 3 / 5 |
|-------------------------|--|
| Stav tachometru: | 60 500 Km |
| Materiál (výčet) | Mot.olej 0W-30 LongLife Premium |
| | Prohl.s vym.ol.(promenliva) |
| Práce (výčet) | F.vyhledavani chyb rizena - diagnostika ODIS |
| | Cistic paliva vznet.m., de a namontovat |
| | ATF filtr + olej, de a namontovat |
| | Kolo kompletni, de a namontovat |
| | Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat |
| | Desinfekce klimatizace |

| Číslo záznamu: | 4 / 5 |
|-------------------------|------------------------------|
| Datum: | 10/2019 |
| Stav tachometru: | 130 500 Km |
| Materiál (výčet) | Trubka |
| | Trubka |
| | Pouzdro |
| | Trubka olej. |
| Práce (výčet) | Mechatronika |
| | F.vyhledavani chyb rizena |
| | Mechatronik, de a namontovat |

| Číslo záznamu: | 5 / 5 |
|----------------------|--|
| Datum: | 10/2020 |
| Stav tachometru: | 152 000 Km |
| Práce (výčet) | F.vyhledavani chyb rizena - diagnostika ODIS |
| | Pas bezpec.tribodovy zadni, de a namontovat |
| | Panel vika zavaz.prostoru, de a namontovat |

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

| Záznamy o stáří a původu vozidla | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Datum výroby dle výrobce | 26. 09. 2017 | Stáří vozidla: 3 roky 9 měsíců |

Záznamy o stáří a původu vozidla

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|
| První registrace | 04. 01. 2018 | 4 měsíců od data výroby |
| První registrace v ČR | 04. 01. 2018 | V ČR registrováno jako: nové |
| Vyrobeno pro trh | Německo | |
| Strana řízení | Levostranné | |

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

| Databáze odcizených vozidel | 07. 06. 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Policie ČR | NE - není evidováno jako odcizené |
| Policie SR | NE - není evidováno jako odcizené |

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Leasingové a úvěrové společnosti v ČR | 07. 06. 2021 |
|---------------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING | NE |
| ALD Automotive | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| FIP COMPANY s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |

| Leasingové a úvěrové společnosti v ČR | 07. 06. 2021 |
|---------------------------------------|--------------|
| Hello Bank | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| sAutoleasing, a.s. | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |
| Vltavin Leas, a.s. | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|-------------------------|---|
| Vozidlo | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO (4GJOGY) 3.0 TDI 200kW quattro S tronic |
| Motor | CRTD; 2 967 ccm; 3,00 L; 200 kW |
| Palivo | nafta |
| Spotřeba l/100km | 6,4 / 5,2 / 5,6 |
| Převodovka | PLZ; jiná; 7 převodových stupňů |

| Standardní vybavení | |
|--|--|
| Bezpečnost | |
| ABS | |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ | |
| Boční airbagy vpředu | |
| Brzdový asistent BAS | |

Standardní vybavení

Dvě výškové nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškové nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdové síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel a monitorování řidiče

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 73

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,462 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Standardní vybavení

Multifunkční displej 6,5, Přístrojová deska 1, kolečko a 16,5

Nastavení pérování: volitelné řídicím a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Nastavení světél výšky vozu - vpředu a vzadu

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 10 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, vzduchové

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně nastavení podvozku

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému

Tempomat

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Standardní vybavení

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 100, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket odkládacích prostor

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Audi design selection šedá Flint

Audi parking systém plus

Bez označení modelu a technologie

Volitelná výbava

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

Potahy v kůži Valcona - komfortní sedadla

Tažné zařízení mechanické

Zadní parkovací kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu s pádly řízení - kožený

Potahy Alcantara/kůže - sportovní sedadla

Potahy v kůži Milano - sportovní sedadla

Potahy v kůži Valcona - sportovní sedadla

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné

Exteriér

Plné lakování

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zaclonitelná

Kola/Pneumatiky

19" litá kola - 10ramenný design

Komfort

Komfortní automatická klimatizace 4zónová

Nezávislé topení s dálkovým ovládním

Tónovaná skla vzadu

Ukazatel rychlostních limitů

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audi Phone Box

Volitelná výbava

Pakety

Paket odkládacích prostor

Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

Funkčnost

Audi design selection šedá Flint

Audi parking systém plus

Bez označení modelu a technologie

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

Potahy v kůži Valcona - komfortní sedadla

Volitelná výbava

Tažné zařízení mechanické

Zadní parkovací kamera

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu s pádly řazení - kožený

Potahy Alcantara/kůže - sportovní sedadla

Potahy v kůži Milano - sportovní sedadla

Potahy v kůži Valcona - sportovní sedadla

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné

Exteriér

Plné lakování

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zaclonitelná

Kola/Pneumatiky

19" litá kola - 10ramenný design

Komfort

Komfortní automatická klimatizace 4zónová

Nezávislé topení s dálkovým ovládním

Tónovaná skla vzadu

Ukazatel rychlostních limitů

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audi Phone Box

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

metalicka cerna mythos - kód Y9T

Barva při první registraci v ČR

ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 07. 06. 2021 |
|-------------------------------------|--------------|
| Značení skel | NE |

13. Technický popis vozidla

Nepodařilo se nalézt technické parametry vozidla. Naleznete je však ve velkém technickém průkazu vozidla, popřípadě je můžete vyžádat u výrobce vozidla.

14. Inzerce a fotky

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.