

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4489243257
Datum aktivace kuponu:	15. 06. 2021 22:49:19
Platnost do:	15. 07. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZ1TZJW066866

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
19. 01. 2018

Model
TOURAN

Výkon
85 kW

Datum 1. registrace
08. 03. 2018


Typ karoserie
kombi

Objem
1598 ccm

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
03/2018	0 km	Rok výroby/1. registrace
07/2019	20 500 km	
12/2019	31 000 km	
09/2020	51 500 km	
10/2020	31 500 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 3		
Datum	07/2019	
Země	ČR	
Výše škody	43 031 Kč	
Druh události	Oprava	
Evidovaná místa poškození	přední čelo, L přední strana	
Stav tachometru	21 500 km	

Číslo záznamu: 2 / 3		
Datum	12/2019	
Země	ČR	
Výše škody	7 733 Kč	
Druh události	Oprava	
Evidovaná místa poškození	čelní sklo	
Stav tachometru	31 000 km	

Číslo záznamu: 3 / 3		
Datum	09/2020	
Země	ČR	
Výše škody	72 607 Kč	
Druh události	Oprava	
Evidovaná místa poškození	přední čelo	
Stav tachometru	51 500 km	

4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:		1 / 2
Datum:	07/2019	

Číslo záznamu: 1 / 2	
Stav tachometru:	20 500 Km
Materiál (výčet)	HADICE PODTLAKOVA
	1 SADA SAMOSTATNEHO VEDENI
Práce (výčet)	Podtlakovou hadici D+M
	Diagnostika VAS 5051
	Oprava ele.instalace

Číslo záznamu: 2 / 2	
Datum:	10/2020
Stav tachometru:	31 500 Km
Práce (výčet)	F.vyhledavani chyb řízena

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	19. 01. 2018	Stáří vozidla: 3 roky 5 měsíců
První registrace	08. 03. 2018	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	08. 03. 2018	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Německo	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou [PROVIN](#) (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou [VINTEST](#) (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel		15. 06. 2021
Policie ČR		NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR		NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	15. 06. 2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN TOURAN (5T132X) 1.6 TDI SCR Comfortline
Motor	DGDA; 1 598 ccm; 1,60 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,3 / 4,1 / 4,5
Převodovka	RSQ; jiná; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdové síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Program stabilizace přívěsu	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění a vizuální/akustická výstraha	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	

Standardní vybavení	Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
AM/FM-rádio s CD přehrávačem na 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka	
Anténa	
Asistent rozjezdu do kopce	
CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD	
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken	
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru	
Denní svícení	
Dynamické řízení	
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem	
Elektronická ruční brzda	
Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední	
Filtr pevných částic	
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58	
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem	
LED světla: postranní blinkače	
Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ - manuální	
Multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3	
Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky	
Omezovač rychlosti	
Otáčkoměr	
Palivový systém: diesel common rail	
Počet reproduktorů: 8	
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo	
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina	
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači	
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce	
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB	
Přístrojové ukazatele: analogue & digital	
Selektivní katalytická redukce:	
Start/Stop	
Stěrače: s dešťovým senzorem	
Tempomat se senzory vzdálenosti	

Standardní vybavení

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel, počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem, oddělené nastavení teploty pro zadní sedadla

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 92, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, stolek na zadní straně opěradel, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, stolek na zadní straně opěradel, na straně spolujezdce, stolek po sklopení opěradla, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla posuvné kotvící body

Standardní vybavení

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo samostatné, typ - samostatná, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava
Bezpečnost

Boční airbagy vzadu

PreCrash

Funkčnost

Akustický parkovací systém Parkpilot

Bez označení modelu a motoru vzadu

Tažné zařízení výklopné s el. odjištěním

Volanty/Interiéry/funkčnost sedadel

Oddělení zavazadlového prostoru sítí

Textilní koberečky vpředu a vzadu

Sedadla/potahy sedadel

Sedmimístné provedení

Exteriér

Metalický lak

Kola/Pneumatiky

16" kola z lehkých slitin "Brighton"

Rezervy

Tire mobility set

Komfort

Přídavné topení s dálkovým ovládáním a časovým spínačem

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

MEDIA-IN I

Navigace Discover Media

Navigace Discover Pro

Volitelná výbava
Bezpečnost

Volitelná výbava	
Boční airbagy vzadu	
PreCrash	
Funkčnost	
Akustický parkovací systém Parkpilot	
Bez označení modelu a motoru vzadu	
Tažné zařízení výklopné s el. odjištěním	
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel	
Oddělení zavazadlového prostoru sítí	
Textilní koberečky vpředu a vzadu	
Sedadla/potahy sedadel	
Sedmimístné provedení	
Exteriér	
Metalický lak	
Kola/Pneumatiky	
16" kola z lehkých slitin "Brighton"	
Rezervy	
Tire mobility set	
Komfort	
Přídavné topení s dálkovým ovládáním a časovým spínačem	
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava	
MEDIA-IN I	
Navigace Discover Media	
Navigace Discover Pro	

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - TOURAN, rok výroby 2018	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / požár	20. 10. 2018	Více info
sedadla / zranění	08. 06. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metaliza-seda indium - kód R7H
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 06. 2021
Značení skel	NE

13. Technický popis vozidla

Nepodařilo se nalézt technické parametry vozidla. Naleznete je však ve velkém technickém průkazu vozidla, popřípadě je můžete vyžádat u výrobce vozidla.

14. Inzerce a fotky

Nebly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.