

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8973590909
Datum aktivace kuponu:	22. 12. 2021 21:28:14
Platnost do:	21. 01. 2022 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBAWC73548E065169

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kupé

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
224 kW

Objem
2996 ccm


Datum výroby
05. 11. 2007

Datum 1. registrace
01. 01. 2008

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
01/2008	0 km	Rok výroby/1. registrace
12/2014	137 000 km	
04/2015	147 500 km	
02/2018	171 500 km	
06/2019	189 500 km	
07/2019	189 500 km	
04/2020	191 000 km	
11/2020	191 000 km	
05/2021	199 000 km	
10/2021	200 000 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum	06/2019
Země	ČR
Výše škody	32 989 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední nárazník, oba přední blatníky, kryt pod motorem, světlá přední, blinkry
Stav tachometru	189 500 km



4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	05. 11. 2007	Stáří vozidla: 14 let 1 měsíc
První registrace	01. 01. 2008	2 měsíce od data výroby

Záznamy o stáří a původu vozidla

První registrace v ČR	29. 05. 2018	V ČR registrováno jako: ojeté
Vyrobeno pro trh	Není k dispozici	
Strana řízení	Levostranné	

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 22. 12. 2021
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Litva - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 12. 2021
Česko	NE - není evidováno

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Id Značky	4
Značka	BMW
Kód modelu	WC73
Označení modelu	335XI (USA)
Datum výroby	5. 11. 2007
Barva	MONTEGOBLAU METALLIC (A51)
Kód barvy	A51
Vybavení	LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD)
Kód vybavení	LCAD
Kód motoru	N54
Objem (l)	3,00
Výkon (kW)	225
Série	E92 ()
SérieE	3
Karosérie	COUPE
Pohon	ALLR
Řízení	LL
Převodovka	AUT
Řazení	AUT
Počet dveří	2
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla
Adaptivní světlo do zatáček
Akustické varování bezpečnostních pásů
BMW US rádio
Dešťový senzor
Dodatečné doplnění nádrže Export
Jazyková verze anglicky
Mlhový světlomet
Nastavení sedadla elektrické s pamětí

Soupis výbavy vozidla

Provedení pro země s teplým podnebím

Rádio BMW Professional

Vysílací frekvence 315 MHz

Xenonová světla

Automatická klimatizace

Automatická převodovka

Bederní opěrka řidič a spolujezdec

BMW kolo z leh. sl. V-pap. 188 / celor.

Glass roof, electrical

Hi-Fi systém profesionální DSP

Hlavní vypínač akumulátoru

Indikace tlaku pneumatik

Integrované univerzální dálkové ovládání

Interiér.lišty hlinik pod.broušení jemné

Kuřácký paket

Multifunkce pro volant

Ochrana vnějšího potahu

Ochranná přepravní sada

Ostřikovač světlometů

Ovládání COP

Pohon všech kol

Příprava BMW 6 CD měnič

Příprava mobilní telefon úplný USA/CDN

Příprava zabezpečovací systém

Regulace rychlosti s brzdovou funkcí

Satelitní přijímač

Sport. kož.volant s řadic.kyvnými pákami

Sport.sedadlo

Světelný paket

USB/audio rozhraní

Vak na lyže

Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné

Vnitřní zrcátko s digitálním kompasem

Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním

Výběr vozidel centrální. objednací proces

Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec

Soupis výbavy vozidla

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŘADA 3, rok výroby 2007	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	19. 03. 2021	Více info
elektronika / havárie	23. 01. 2020	Více info
elektronika / havárie	23. 01. 2020	Více info
elektronika / motor	27. 07. 2018	Více info
elektronika / motor	27. 07. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	MONTEGOBLAU METALLIC (A51) - kód A51
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 12. 2021
Značení skel	NE

13. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.