

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



ŠKODA

TOVÁRNÍ ZNAČKA
ŠKODA

VÝKON
77 kW

MODEL
OCTAVIA

OBJEM
1598 ccm

TYP KAROSERIE
kombi

KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN
kontrolní číslice je
v pořádku

DRUH VOZIDLA
osobní

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7256154596
Datum aktivace kuponu:	17.09.2020 22:45:26
Platnost do:	17.10.2020 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
05.2015	0	Rok výroby/1.registrace
08.2015	10 000	
02.2016	29 500	
11.2016	60 000	
10.2017	82 000	
11.2017	82 000	
01.2018	86 500	
03.2018	86 500	
12.2018	92 000	
01.2019	92 000	
03.2019	92 000	
05.2019	92 000	
11.2019	103 500	
12.2019	103 500	
02.2020	103 500	
05.2020	103 500	
08.2020	103 500	
09.2020	103 500	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	20.03.2015	Stáří vozidla: 5 let 6 měsíců
První registrace	06.05.2015	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	06.05.2015	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel 17.09.2020

Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR 17.09.2020

AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vtavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 2

Datum škody	10 / 2017
Země	ČR
Výše škody	132 148 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo
Stav tachometru	82 000



Číslo záznamu: 2 / 2

Datum škody	1 / 2018
Země	ČR
Výše škody	31 655 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	L zadní strana
Stav tachometru	86 500



Seznam potenciálních svolávacích akcí na vozidle

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA OCTAVIA, rok výroby 2015	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	09.11.2019	Více info
elektronika / převodovka	14.03.2017	Více info
zámek dveří / zranění	19.08.2016	Více info

Chcete dostávat pravidelně informace o svolávacích akcích?

Naše mobilní aplikace Carolina Vás vždy upozorní na novou svolávací akci, která by se mohla týkat Vašeho vozidla. A nejen to - Carolina se kompletně postará o Vaše auto.

Prostě mějte auto v mobilu. Stahujte zdarma na www.carolina.cz



Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17.09.2020
Značení skel	NE

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	cervena - kód F3K
Barva při první registraci v ČR	ČERVENÁ

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na

pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	1 598
Max. výkon (kW)	77.00
při otáčkách (ot/min)	4 000
Maximální rychlost (km/h)	191
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Celková hmotnost (kg)	1 892
Typ motoru	CLH
Celková hmotnost povolená (kg)	1 892
Provozní hmotnost (kg)	1 322

Technický popis - rozšířený	
Homologace	e11*2007/46*0243*13
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4 659
Šířka (mm)	1 814
Výška (mm)	1 465
Rozvor (mm)	2 668
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	3 392
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1 500
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	650
Zatížení náprav (kg)	970/970; 970/970
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 75
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Náprava 2	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Hluk stojícího vozidla (dB)	68
při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	71.0
Spotřeba paliva	136/2014J
Spotřeba - město (l/km)	5.0
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.7
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.2
Směrnice ES	136/2014J
Součinitel absorpce	0.50

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA (5E5334) 1.6 TDI CR DPF Ambition Combi
Motor	CLHA; 1 598 ccm; 1,60 L; 77 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,7 / 4,2
Převodovka	MWX; jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost
ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech., bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Dynamické řízení
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světlá: postranní blikáče
Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,780:1 první převodový stupeň (poměr), 1,940:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,190:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,820:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,630:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,600:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ250-5F, typ - manuální
Multifunkční displej 5,0, dotyková obrazovka a 1
Nastavení světel: manuální nastavení výšky
Okenní anténa
Otáčkoměr
Palivový systém: diesel common rail
Počet reproduktorů: 4
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
Přístrojové ukazatele: analogue & digital
Sada na opravu pneumatik
Stěrače:
Typ posilovač řízení s progresivním účinkem
Ukazatel servisních intervalů
Venkovní teplota
Komfort
Klimatizace
Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná
Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Standardní vybavení

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalská

Zadní dveře - výklopné

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Light Assistant

Vyhřívané vrstvené čelní sklo

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Vnitřní zpětné zrcátko s autom. stmíváním

Sedadla/potahy sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Střešní nosič, černý

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Komfortní telefonování s Bluetooth


Fotodokumentace a inzerce tohoto vozidla

Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci.

Číslo inzerce 1/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	10.09.2020
Inzerovaný nájezd	103 664 km
Inzerovaná cena	225 000 CZK



Číslo inzerce 2/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	04.09.2020
Inzerovaný nájezd	103 664 km
Inzerovaná cena	247 500 CZK




Číslo inzerce 3/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	01.08.2020
Inzerovaný nájezd	103 664 km
Inzerovaná cena	247 500 CZK



Číslo inzerce 4/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	09.02.2020
Inzerovaný nájezd	103 664 km
Inzerovaná cena	225 000 CZK



Číslo inzerce 5/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	01.11.2019
Inzerovaný nájezd	103 664 km
Inzerovaná cena	225 000 CZK



Číslo inzerce 6/7	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	10.05.2019
Inzerovaný nájezd	91 860 km
Inzerovaná cena	248 000 CZK





Číslo inzerce 717

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

03.05.2019

Inzerovaný nájezd

91 860 km

Inzerovaná cena

248 000 CZK



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.