

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 1059789813 |
| Datum aktivace kuponu: | 20. 10. 2021 15:43:24 |
| Platnost do: | 19. 11. 2021 23:59:59 |

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBEB6NJ1KZ033043

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
FABIA

Typ karoserie
hatchback

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
55 kW

Objem
999 ccm

Datum výroby
20. 09. 2018

Datum 1. registrace
11. 10. 2018

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

| Datum | Stav tachometru | Poznámka |
|---------|-----------------|--------------------------|
| 10/2018 | 0 km | Rok výroby/1. registrace |
| 03/2019 | 29 500 km | |
| 06/2019 | 46 000 km | |
| 12/2019 | 59 000 km | |
| 05/2020 | 87 500 km | |
| 09/2020 | 118 000 km | |
| 11/2020 | 134 500 km | |
| 01/2021 | 149 000 km | |
| 02/2021 | 151 000 km | |
| 05/2021 | 178 500 km | |
| 07/2021 | 188 500 km | |
| 08/2021 | 190 000 km | |

3. Kontrola poškození

Výsledek kontroly

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

| Záznamy o stáří a původu vozidla | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Datum výroby dle výrobce | 20. 09. 2018 | Stáří vozidla: 3 roky 1 měsíc |
| První registrace | 11. 10. 2018 | 1 měsíc od data výroby |

Záznamy o stáří a původu vozidla

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|
| První registrace v ČR | 11. 10. 2018 | V ČR registrováno jako: nové |
| Vyrobeno pro trh | Česko | |
| Strana řízení | Levostranné | |

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj | Ke dni 20. 10. 2021 |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Česko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Slovensko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Maďarsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Rumunsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Slovinsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Litva - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Ukrajina - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
| Kanada - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
| Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
| EU - soukromé databáze* | NE - není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země | Ke dni: 20. 10. 2021 |
|------|----------------------|
|------|----------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Země | Ke dni: 20. 10. 2021 |
| Česko | NE - není evidováno |

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|-------------------------|--|
| Vozidlo | SKODA FABIA (NJ33E4) 1.0 MPI 55kW Ambition |
| Motor | CHYB; 999 ccm; 1,00 L; 55 kW |
| Palivo | benzín |
| Spotřeba l/100km | 6,0 / 4,3 / 4,9 |
| Převodovka | QAE; manuální; 5 převodových stupňů |

| Standardní vybavení | |
|--|--|
| Bezpečnost | |
| ABS | |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech;, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech;, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ | |
| Boční airbagy vpředu | |
| Brzdový asistent BAS | |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech | |
| Elektronické rozdělení brzdné síly EBD | |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla | |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách | |
| Isofix příprava | |
| Multikolizní brzdění | |
| Počet airbagů: 6 | |
| Protiprokluzový systém ETC | |
| Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním | |
| Rekuperace brzdové energie motor | |
| Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5 | |
| Systém řízení stability ESP | |
| Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha | |
| Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači | |
| Funkčnost | |
| 12v zásuvka vpředu | |

Standardní vybavení

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikače a denní svícení

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,640:1 první převodový stupeň (poměr), 1,950:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,270:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,960:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,800:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,620:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 100 5F, typ - manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: vícebodové vstřikování

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Exteriér

Standardní vybavení

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavicí řadící páky a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Rezervy

Rezervní kolo (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu

Volitelná výbava

Rezervy

Rezervní kolo (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce - FABIA, rok výroby 2018 | Datum vyhlášení | Detail |
|---|-----------------|---------------------------|
| airbag / zranění | 22. 11. 2019 | Více info |

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------------|----------------|
| Barva dle výrobce vozidla | bíla - kód F9E |
| Barva při první registraci v ČR | BÍLÁ |

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 20. 10. 2021 |
|-------------------------------------|--------------|
| Značení skel | NE |

13. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.