

Znalecký posudek č. 10805-262-21

<i>Posudek vyžádal</i>	JUDr. Stanislava Vohradská Advokát a insolvenční správce Čsl. armády 1 253 01 Hostivice
<i>Žádost – opatření, čj ze dne:</i>	Objednávka – e-mail 08.12. 2021
<i>Účel posudku</i>	Stanovení obvyklé/tržní ceny vozidla pro účely prodeje v aukci / dražbě
<i>Vozidlo:</i>	BMW 335 XI Coupe AT
<i>VIN:</i>	WBAWC73548E065169
<i>RZ:</i>	4SM 6060
<i>Doba, ke které je cena stanovena</i>	14.12. 2021
<i>Termín vypracování posudku</i>	19.12. 2021
<i>Datum vypracování posudku</i>	17.12. 2021

Posudek vypracoval:

Tomáš Taraba / znalec, Spr.č.: 2054/98HK
Prosecká 54
190 00 Praha 9
IČ. 45941351
DIČ. CZ 7307133053
taraba@expertcar.cz

Znalecký obor

Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení. Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování stavu motorových vozidel, strojů a zařízení.

Počet listů posudku včetně obálky	40
Počet listů příloh	28
Počet předaných vyhotovení	2
Archiv znalce	1

Znalecký posudek je vypracován s částečným využitím metodiky Znaleckého standardu č. I/2005 doporučeného Ústavem soudního inženýrství - VUT Brno.

0. ÚVOD

0.1 Znalecký úkol

- 0.2 Spisové podklady
- 0.3 Další použité podklady
- 0.4 Seznam příloh
- 0.5 Metody použité při stanovení ceny obvyklé

I. NÁLEZ

1.1 Identifikace vozidla

- 1.2 Údaje o opravách s poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy
- 1.3 Posouzení výbavy vozidla, zda odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ
- 1.4 Technický stav vozidla zjištěn
- 1.5 Pneumatiky
- 1.6 Mimořádná výbava

II. POSUDEK

- 2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla
- 2.2 Stanovení výchozí ceny – CN
- 2.3 Časová cena pneumatik na vozidle
- 2.4 Časová cena mimořádné výbavy
- 2.5 Výpočet časové hodnoty vozidla
- 2.6 Výpočet tržní hodnoty vozidla

III. ODŮVODNĚNÍ

- 3.1. Interpretace výsledků analýzy dat
- 3.2. Kontrola postupu znalce

IV. ZÁVĚR

- 4.1. Odborná otázka zadavatele
- 4.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost
- 4.3. Konzultant
- 4.4. Odměna a náhrada nákladů znalce

Znalecká doložka

Přílohy znaleckého posudku

Úvod

Posudek je vypracován na základě e-mailové objednávky objednatele ze dne 08.12. 2021 s následným telefonickým upřesněním.

0.1 Znalecký úkol

Komerční objednávkou jsem byl jako znalec pověřen vypracováním znaleckého posudku z oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení. Úkolem znalce je zodpovědět následující otázky.

Jaká je obvyklá, respektive tržní cena vozidla BMW 335 XI Coupe AT, RZ: 4SM 6060, VIN: WBAWC73548E065169 k datu 14.12. 2021 – datum prohlídky ?

Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

0.2 Spisové podklady

Bez spisového materiálu

0.3 Další použité podklady

Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Znalci byly předány podklady pro ocenění, byla provedena prohlídka vozidla za účelem zjištění jeho technického stavu, a kontrola identifikátorů. Dále byla provedena kontrola vozidla lustrací v dostupných databázích dle základního identifikátoru – VIN:

Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

- a/ Technický průkaz vozidla
Předložen ve formátu PDF
- b/ Servisní kniha.
Nepředložena
- c/ Kontrolatachometru.cz.
Databáze MD mapující stav tachometru vozidla při absolvování pravidelných technických kontrol
- d/ Cebia – Autotracer
Protokol mapující historii vozidla, vývoj stavu tachometru, škodní historii, kontrolu odcizení, případně financování, technickou specifikaci apod.
- e/ TEAS – reálná cena vozidla
Databáze obsahující údaje o realizovaných prodejkách vozidel u prodejců využívajících obslužný SW společnosti TEAS
- f/ Ceníky BMW
Nabídky nových srovnatelných vozidel BMW u dealerů značky
- g/ El. inzertní servery – nabídky vozidel v rámci komerční inzerce
sauto.cz, sbazar.cz, tipcars.cz, bazos.cz, mobile.de, autoscout24.de, autoline.cz
- h/ El. ceníky pneumatik
Nabídky tuzemských prodejců pneumatik na portálech zbozi.cz, heureka.cz
- i/ Google
Lustrace vozidla zadáním VIN do vyhledávače Google za účelem kontroly el. stopy a informací o posuzovaném vozidle

- j/ Skutečnosti sdělené provozovatelem vozidla
- k/Skutečnosti zjištěné fyzickou prohlídkou vozidla
- l/ Znalecký standard I/2005

Věrohodnost zdroje dat

Nebylo provedeno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů předložených jako podklady pro zpracování ocenění. Vycházelo se pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů a neodpovídá se tudíž zejména za :

- a) pravost a platnost vlastnických a jiných věcných práv k oceňovanému majetku, předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv,
- b) pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemních vztahů k nim, jejichž existence má nebo by mohla mít vliv na provedení ocenění,
- 2) Informace získané z jiných zdrojů, které sloužily jako další podklad pro zpracování ocenění jsou věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.
- 3) Nebere se žádná odpovědnost za změny tržních podmínek a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu.
- 4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a práva vlastnických práv.
- 5) Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovanými republikovými zákony a předpisy platnými v době zpracování.
- 6) Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění obvyklé (tržní) ceny pro potřeby zadavatele
- 7) Při zpracování ocenění se vychází z předpokladu, že existují a v budoucnu budou existovat předpisy České republiky, požadovaná podnikatelská oprávnění, popřípadě další správní a jiná rozhodnutí, podmiňující nebo jinak regulující předmět podnikání.
- 8) Stanovená objektivní tržní cena je dána pro finanční strukturu platnou souladu s datem této zprávy.

Věrohodnost zdroje dat byla dále ověřena prohlídkou předmětu ocenění a porovnáním s dokumentací

0.4 Seznam příloh

VTP vozidla	2 strany
Kontrolatachometru	1 strana
Cebia - Autotracer	7 stran
Nabídka srovnatelných vozidel	7 stran
Fotodokumentace	11 stran
Celkem	28 stran příloh

0.5 Metody použité při stanovení obvyklé/tržní ceny

A) Metoda věcné hodnoty. Hodnota hmotného movitého majetku je zde vyjádřena cenou časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je technická hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit potřeby.

B) Metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. Touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Při jeho stanovení byl respektován zadaný účel ocenění a cena obecná se v tomto případě rovná ceně obvyklé.

I. Nález

1.1 Identifikace vozidla

TP č.	UM 447235, duplikát za ztracený
ORV č.	UBC 200037
Druh vozidla	osobní
Značka a typ vozidla	BMW 335 XI Coupe AT
Výrobce vozidla	BMW AG, SRN
Provedení karoserie	kupé
Rok výroby	05.11. 2007
VIN:	WBAWC73548E065169
Barva vozidla	modrá metalíza
objem/druh motoru	2 996 ccm / zážehový
Výkon/typ motoru	224,0 kw / N54B30A
Výrobní č. motoru	neevidováno
RZ:	4SM 6060
Vlastník vozidla dle TP	Souček David, U lípy 59, 250 63 Veleň
Provozovatel vozidla dle TP	Shodný s vlastníkem
Počet držitelů	2 v duplikátu
Původ vozidla	USA
Stav počítadla ujetých km	199 761
Ujeté km dle prohlídky	199 761
Datum prvního uvedení do provozu	01.01. 2008
Platnost TK	30.11. 2022

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci.

Servisní historie vozidla

Neposkytnuty žádné informace ze servisní historie vozidla

Palubní informační systém vozidla podporuje upomínky na intervalový servis jednoduchým grafickým symbolem. Promeškané servisní intervaly.

1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

- a/ *podle záznamu v TP* Bez záznamu
- b/ *podle dokladů držitele* Doklady nepředloženy
- c/ *podle sdělení držitele* Bez sdělení
- e/ *podle vlastního šetření* Poškození přední a převážně L boční části

1.3 Posouzení, zda výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ

Odpovídá – úplná

Převodovka automatická. Pohon 4x4 Detailní specifikace v příloze č. 3 Cebia - Autotracer

1.4 Technický stav vozidla

Prohlídka vozidla provedena 14.12. 2021 v Praze

Vozidlo bylo v době prohlídky velmi omezeně pojízdné. Jeho stav neumožňuje provoz na pozemních komunikacích. Vozidlo je nekompletní, nezpůsobilé provozu.

Stav počítadla ujeté vzdálenosti **199 761 km**

Motor

Motor funkční, start mírně zhoršený. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výrazně snížený výkon. Nepravidelný volnoběh, zvýšené vibrace. Výrazně zvýšená hluchost, zejména díky chybějícím dílům výfukové soustavy. Běžné provozní netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Chybí přední část výfukového potrubí, včetně katalyzátorů a lambda sond. Střední tlumič výfuku nahrazen prostoru trubkou. Trubice sání provizorně utěsněna lepící páskou. Některé díly příslušenství provizorně připevněny stahovacími páskami a provázky. Chybí spodní plastový kryt motoru.

Nutná celková kontrola skupiny.

Převodovka + rozvodovka

Převodovka automatická. Vzhledem k celkovému stavu vozidla nelze v potřebném rozsahu otestovat, včetně pohonu 4x4. Svítí kontrolka poruchy pohonu 4x4. Mírné netěsnosti zadní rozvodovky. Nutná celková kontrola, případně oprava.

Nápravy + mechanismus řízení

Běžné provozní vůle v uložení náprav. Běžné provozní vůle v pohyblivých dílech. Povrchová koroze podvozkových dílů. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční. Brzdové kotouče na přední nápravě mají obvodové rýhy na činné ploše. Brzdové destičky na zadní nápravě na konci životnosti. Svítí kontrolka ABS + ESP. Nutná celková kontrola, případně oprava.

Skříň karoserie

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky laku. LP blatník, po výměně za použitý díl. LP dveře, po opravě, oděrky, drobné promáčkliny. Kryt L „A“ sloupku, po opravě. L bok, po opravě. LZ sloupek, po opravě. L práh, po opravě. L bočnice, odřená a mírně deformovaná u LZ lampy. Víko zav. prostoru, oděrky, drobné promáčkliny. P bok, oděrky, škrábance. Poškozený plastový nástavec P prahu. L boční rám střechy, po opravě laku.

Výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Místy se odlupuje povrchová úprava plastových dílů interiéru. Kožené čalounění místy odřené. Nefunkční klimatizace. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Poškozené držáky obou předních světlometů. Poškozené kryty PZ + LZ vnitřní lampy. Zadní nárazník, po opravě laku, chybí parkovací senzory. Přední nárazník, poškozený ve spodní části, chybí krytka ostříkovače PP světlometu.

1.5 Pneumatiky

Typ a rozměr prvomontáže	Cena	Typ a rozměr na vozidle	Cena	THP	Poz.
225/45 R17	2 000	Z – Altenzo 225/45 R17	1 700	70	LP
225/45 R17	2 000	Z – Barum 225/45 R17	1 800	50	PP
225/45 R17	2 000	Z – Altenzo 225/45 R17	1 700	50	LZ
225/45 R17	2 000	Z – Barum 225/45 R17	1 800	50	PZ

Rezerva

					R1
--	--	--	--	--	----

L – letní dezén

Z- zimní dezén

Výchozí cena CNPP

8 000 Kč

Výchozí cena CNPV

7 000 Kč

Časová cena pneu na vozidle CČPV

3 840 Kč

1.7 Mimořádná výbava

Veškerá výbava vozidla zahrnuta ve výchozí ceně

II. Posudek

2.1 Ocenění vozidla

Výpočet základní amortizace (ZA)

Doba provozu DP = 14. rok, ZAD = 90 %.

Počet ujetých km PKM = 199 761 km, ZAP = 76 %.

Základní amortizace (aritmetický průměr ZAD, ZAP) ZA = **83,00 %**

Výpočet zbytkové životnosti redukováného vozidla (ZŽ_{RV})

Skupina (alternativy podle koncepce vozidla)	Výchozí životnost VŽ _s [%]	Základní amortizace ZA _s [%]	Přirážka srážka PS _s ± [%]	Zbytková životnost ZŽ _s [%]	Poměrný díl PD _s [%]	Poměrná zbytk. živ. PZŽ _s [%]
Motor + spojka	100	83,00	-30	11,90	24	2,86
Převodovka + rozvodovka	100	83,00	-10	15,30	7	1,07
Zadní náprava + rozvodovka	100	83,00	-10	15,30	8	1,22
Přední náprava + mech. řízení	100	83,00		17,00	13	2,21
Skříň karoserie	100	83,00	-20	13,60	22	2,99
Výbava karoserie	100	83,00	-20	13,60	26	3,54
Zbytková životnost redukováného vozidla					ZŽ _{RV} =	13,89

Na základě nálezu, viz. část 1.4. posudku, stanovuji příslušné technicko-ekonomické srážky.

2.2 Hodnota výchozí vozidla - HN_v

Vozidlo v totožné konfiguraci již jako nové není v nabídce.

Výchozí cena bude stanovena jako cena nového srovnatelného vozidla BMW 440 Coupe xDrive, u dealerů značky již 1 960 000 Kč. Cena snížena o 35%, které reprezentují technickou a morální zastaralost posuzovaného vozidla. $1\,960\,000 \times 0,65 = 1\,274\,000$

Výchozí cena je tedy **1 274 000 Kč**

2.3 Časová cena pneu na vozidle

CCPV

3 840 Kč

2.4 Časová cena mimořádné výbavy

Veškerá výbava zahrnuta ve výchozí ceně vozidla

2.5.1 Výpočet časové hodnoty vozidla

Výpočet hodnoty časové vozidla

Hodnota výchozí vozidla	HN _v	1 274 000 Kč
Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže	HN _{pp}	8 000 Kč
Hodnota výchozí redukováného vozidla	HN _{rv}	1 266 000 Kč
Zbytková životnost redukováného vozidla	Z _{rv}	13,89 %
Hodnota časová redukováného vozidla	H _{rv}	175 847 Kč
Hodnota časová cena pneumatik vozidla	H _{cpv}	3 840 Kč
Hodnota časová mimořádné výbavy	H _{cmv}	0 Kč
Hodnota časová vozidla	H _{cv}	179 687 Kč
Hodnota časová vozidla po zaokrouhlení		179 700 Kč

(Viz kap. 2.3.6 standardu.)

2.6.1 Výpočet hodnoty tržní vozidla

Cena vozidla bude stanovena metodou přímého parametrického a cenového porovnání s využitím koeficientu prodejnosti. Bude stanovena odborným posouzením, na základě analýzy trhu, s přihlédnutím k zjištěnému technickému stavu dle části 1.4. posudku. V ceně vozidla jsou zohledněna veškerá poškození, vady a případná nadměrná opotřebení, stejně tak adekvátní náklady na jejich odstranění, pokud se to jeví jako účelné. Dále byl brán v potaz původu vozidla, režim provozu a údržby pokud je znám. Cena zohledňuje veškeré okolnosti a specifika trhu s použitými automobily.

V ČR nejsou dostupné údaje o realizovaných prodejích shodných nebo srovnatelných vozidel v rozhodném období. Zároveň, díky mimořádně nízkému zastoupení vozidla na trhu, není v ČR v nabídce komerční inzerce srovnatelné vozidlo. Pro výpočet koeficientu prodejnosti tak poslouží nabídka komerční inzerce na evropském trhu. Posuzováno bude celkem 7 srovnatelných vozidel. Nabídkové, respektive inzerované ceny v eurech budou přepočteny aktuálním kurzem 25,282 Kč za 1 euro. K inzerované ceně bude zároveň připočtena paušální částka 10 000 Kč, která má reprezentovat náklady spojené s dovozem a registrací vozidla v ČR. Částka je stanovena konzervativně na hranici realizovatelnosti, v porovnávací tabulce již bude obsažena. Takto získaný koeficient bude dále posuzován. V rámci analýzy zpracovány nabídky ze serverů sauto.cz, bazos.cz, sbazar.cz, tipcars.cz, mobile.de, autoscout24.de

Výpočet koeficientu prodejnosti

Provoz od	ujeté km	cena vozidla	cena výchozí	cena časová	KP
04/2008	210 000	262 769 Kč	1 274 000 Kč	382 200 Kč	0,69
01/2008	187 000	313 384 Kč	1 274 000 Kč	382 200 Kč	0,82
12/2007	54 800	326 025 Kč	1 274 000 Kč	522 340 Kč	0,62
05/2008	193 000	333 610 Kč	1 274 000 Kč	382 200 Kč	0,87
10/2007	199 999	310 856 Kč	1 274 000 Kč	382 200 Kč	0,81
11/2008	200 000	338 666 Kč	1 274 000 Kč	382 200 Kč	0,88
10/2008	153 000	389 230 Kč	1 274 000 Kč	382 200 Kč	1,01

Průměrný KP

0,81

Vozidlo amortizováno dle výpočtu 59 %

Vozidla amortizována 70%, dle části 2.2.1 ZS I/2005

Vypočítaný koeficient prodejnosti je získaný z nabídkových cen, nikoliv fakticky prodejních, které bývají zpravidla nižší. Popis vozidla uvedený v inzerci je subjektivním hodnocením prodejce, informace tak nemusí být zcela přesné nebo pravdivé. V kontextu těchto skutečností snižují vypočítaný koeficient 0,81 o 10% na hodnotu 0,73.

Výsledný koeficient prodejnosti **KP** je tedy **0,73**

Koeficient prodejnosti vyjadřuje rozdíl mezi technickou hodnotou vozidla a cenou realizovanou při prodeji v daném čase a místě. Data o realizovaných prodejích však nejsou k dispozici. Koeficient prodejnosti je tak stanoven v uvedené výši na základě analýzy trhu. Pro ocenění je současně nutno vycházet též z širších cenových informací.

Koeficient prodejnosti **KP 0,73**

KP zohledňuje veškeré okolnosti trhu, včetně běžně poskytovaných slev v rámci obchodního styku

Hodnota tržní vozidla HTV

$$\text{HTV} = \text{HČV} \times \text{KP}$$

$$\text{HTV} = 179\,700 \times 0,73$$

$$\text{HTV} = 131\,181 \text{ Kč}$$

Hodnota tržní vozidla po zaokrouhlení

131 000 Kč

slovy **stotřicetjedentisíc Korun českých**

Výchozí cena vozidla, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány s DPH

III. ODUVODNĚNÍ

3.1. Interpretace výsledků analýzy dat

Z provedeného ocenění vyplývá, že tržní hodnotu posuzovaného vozidla lze dovozovat ve výši **131 000 Kč**. Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek nebo služba směnena ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě, a nikoliv v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednájí vzájemně nezávisle.

Takto stanovenou tržní hodnotu, lze zároveň považovat za **cenu obvyklou**.

3.2. Kontrola postupu znalce

Na základě provedené kontroly postupu lze konstatovat, že ve vztahu ke zdrojům dat, měl znalec k dispozici potřebné podklady pro vypracování posudku

Rozhodující informace pro ocenění zjistil z dokumentace vozidla, místního šetření, datové analýzy a lustrace vozidla.

Základní prohlídkou vozidla provedenou v rozsahu doporučeném metodikou ZS I/2005 byl ověřen skutečný tech. stav vozidla. Zjištěný stav je popsán v části 1.4. posudku. Provedené ocenění však nezohledňuje případné skryté vady, které nelze základní prohlídkou odhalit. Při ocenění znalec vycházel z dostupných zdrojů a širších cenových informací.

Znalec dále využil svých odborných znalostí a zkušeností, a zohlednil veškeré relevantní skutečnosti, které mohou mít na cenu vozidla vliv.

IV. ZÁVĚR

4.1. Odborná otázka zadavatele

Jaká je obvyklá, respektive tržní cena posuzovaného vozidla k datu 14.12. 2021 ?

4.1. Odpověď

Na základě provedeného ocenění, v souladu s odůvodněním, lze tržní cenu vozidla

BMW 335 XI Coupe AT

4SM 6060

VIN: WBAWC73548E065169

ke dni 14.12. 2021

odhadovat ve výši **131 000 Kč**

slovy: *stotřicetjedentisíc korun českých*

4.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost

Obvyklá cena je pouze odborným odhadem a tudíž se od skutečně dosažené prodejní ceny může lišit. Obvyklá cena může sloužit jako podklad pro jednání o skutečné prodejní ceně.

Zadavatel posudku nebo držitel vozidla byl poučen o smyslu místního šetření, o závažnosti jeho odpovědí na dotazy znalce, a případných následků při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, jako podklad pro zpracování znaleckého posudku.

4.3. Konzultant

Nebyl přibrán

4.4. Odměna a náhrada nákladů znalce

Odměna za vypracování znaleckého posudku byla dohodnuta předem, a na tuto částku bude vystavena faktura.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10. 1998 pod č.j. Spr. 2054/98 pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení. Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování stavu motorových vozidel, strojů a zařízení.

Znalecký posudek jsem vypracoval v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých ústavech a znaleckých kancelářích.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 10805/262/21 el. evidence znalce

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu číslo 10805/262/21.

V Praze dne 17.12.2021

otisk znalecké pečeti

posudek vypracoval a případné vysvětlení podá

V době zpracování posudku nebyla v provozu centrální evidence znaleckých posudků, ve správě Ministerstva spravedlnosti



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II.
(TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso de circulación. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. Registrerimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας. / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II. Teastas claraithe. Part II. • Registration certificate. Part II. • Certificat d'immatriculation. Partie II. Carta di circolazione. Parte II. • Registrācijas apliecība. II. daļa • Registrācijas liudijimas. II. daļis Forgalmi engedély. II. Rész • Certifikat ta'Registrazzjoni. L-II. Partie • Kentekenbewijs. Deel II. Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matricula. Parte II. • Osvedčenie o evidencii. Časť II. Prometno dovoljenje. Del II. • Rekisterointitodistus. Osa II. • Registreringsbeviset. Del II. Свидетельство за регистрация. Часть II. • Partea II a Certificatului de înmatriculare. Prometna dozvola. Dio II.

ČESKÁ REPUBLIKA



DUPLIKÁT

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI			
B. Datum první registrace vozidla: 2008	Datum první registrace vozidla v ČR: 29.05.2018		
A. Registrační značka vozidla 4SM6060	A. Registrační značka vozidla 4SM6060		
C.2.1. a C.2.2. Vlastník VOREL LUKÁŠ 910501/0310	C.2.1. a C.2.2. Vlastník SOUČEK DAVID 940903/0411		
C.2.3. Adresa pobytu/sídlo ZÁPÝ 7, ZÁPÝ, ZÁPÝ, 250 61	C.2.3. Adresa pobytu/sídlo U LÍPY 59, VELEŇ, MÍROVICE 250 63		
C.1.1. a C.1.2. Provozovatel	C.1.1. a C.1.2. Provozovatel		
C.1.3. Adresa pobytu/sídlo v BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV dne 08.02.2021 Podpis	C.1.3. Adresa pobytu/sídlo v BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV dne 18.10.2021 Podpis		
ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY			
DNE 13.05.2020 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAY646847.			
DNE 08.02.2021 BYL VYSTAVEN N O V Ý TP ZA ZTRÁTA TP Č. UIC071373.			
DNE 18.10.2021 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBC200037.			
POUČENÍ			
1. Osvědčení o registraci je veřejná listina a zápisy do osvědčení o registraci smí provádět jen oprávněná osoba. 2. Osvědčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení osvědčení o registraci je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy. 3. Osvědčení o registraci se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich vyzvání.			
OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA			
Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: 30.11.2021 C. protokolu: 3290	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:
Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:
Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		Čárový kód VIN
K Číslo typového schválení vozidla: 1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL		Změna
2 AD KUPÉ J Kategorie vozidla: M1		
D.1 Tovární značka: BMW D.2 Typ: 390X		
3/4 Varianta/verze:		
E Identifikační číslo vozidla (VIN): WBAWC73548E065169 D.3 Obch. označení: 335i XDRIVE		
5 Výrobce vozidla: BMW AG, MNICHOV, SRN		
6 Výrobce motoru: BMW AG, MNICHOV, SRN 7 Typ: N54B30A		
P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min ⁻¹]: 224/5 800 P.3 Palivo: BA		
P.1 Zdvih. objem [cm ³]: 2 996.0 V.9 Emisní limit č.: 2003/76B		
V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]: 243/10.4 V.7/V.8 CO ₂ /Spotřeba paliva [g.km ⁻¹]/[l.100 km ⁻¹]:		
8 Výrobce karoserie: BMW AG, MNICHOV, SRN		
9 Druh (typ): MODRÁ 10 Výrobní číslo (další stupeň): 44/0		
R Barva: MODRÁ S.6./S.2 Počet míst oekem/k sezení/k stání: 4/4/0		
11 Celková [mm]: délka: 4 620 12 šířka: 1 762 13 výška: 1 395		
M Rozvor [mm]: 2 760 14 Rozchod [mm]: 1 500/1 513		
G Provozní hmotnost [kg]: 1 780 F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 2 125/2 125		
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1 055/1 055; 1 110/1 110		
O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost připojného vozidla [kg] brzděného:		
O.2 nebrzděného:		
15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:		
16 Spojovací zařízení - druh: L. Počet náprav - z toho poháněných: 2-2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):		
N.1 (1.) 8J X 17 ET34; 225/45 R17 91W N.2 (2.) 8J X 17 ET34; 225/45 R17 91W		
N.3 (3.) N.4 (4.)		
U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot.[min ⁻¹]: 88/4 350 U.3 za jízdy: 73.0		
T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 240 Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:		
17 Předpis, spotřeba paliva [l.100 km ⁻¹]: 1999/100		
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI		
Níže podepsaní potvrzují, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, číslo schválení se nevyplňuje.		
Číslo schválení:	Otisk razítka a podpis oprávněné osoby	
Datum:		
DALŠÍ ZÁZNAMY		
ROZCHOD: 1 500/1 513		
VARIABILNÍ PŘÍKONENÍ VOZIDLA:		
#N1: 8J X 18 ET34; 225/40 R18 88W		
#N2: 8.5J X 18 ET37; 255/35 R18 90W		
#N1: 8J X 17 ET24; 225/45 R17 91W		
#N2: 8.5J X 17 ET37; 255/40 R17 94W		
#N1: 8J X 19 ET37; 225/35 R19 88Y		
#N2: 9J X 19 ET39; 255/30 R19 91Y		
#N1: 8J X 19; 235/35 ZR19 91Y		
#N2: 9J X 19; 265/30 ZR19 93Y		
VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB. PO UDĚLENÍ VÝJIMKY MD ČR		
Č.J.: 672/2018-150-VYJ2/1 ZE DNE 24.05.2018:		
- VÝROBNÍ ŠTÍTEK NEOSAHUJE ÚDAJ O NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÉ/POVOLENÉ HMOTNOSTI JÍZDNÍ SOUPRAVY		
- ZASKLENÍ STŘEŠNÍHO OKNA VOZIDLA NENÍ HOMOLOGOVÁNO DLE PŘEDPISŮ EHK/OSN		
- BEZPEČNOSTNÍ PÁSY NEJSOU HOMOLOGOVÁNY DLE PŘEDPISŮ EHK/OSN		
PODMÍNKY UDĚLENÉ VÝJIMKY:		
- ZASKLENÍ VOZIDLA MUSÍ SVOU PROPUSTNOSTÍ ODPOVÍDAT PŘEDPISŮM EHK/OSN		
- BEZPEČNOSTNÍ PÁSY MUSÍ ODPOVÍDAT SVOU FUNKČNOSTÍ POŽADAVKŮM PŘEDPISŮ EHK/OSN		
IDV DOVOZ USA		

Příloha č. 2 – kontrolatachometru

The screenshot shows the website <https://www.kontrolatachometru.cz/Home/Search>. The main content is a table titled "Seznam prohlídek" (List of inspections) with the following data:

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
15.10.2021	STK	CZ-3226-21-10-0949	Evidenční kontrola	199 756	Detail prohlídky
12.05.2021	STK	CZ-3226-21-05-0627	Evidenční kontrola	198 843	Detail prohlídky
30.11.2020	STK	CZ-3240-20-11-1418	Pravidelná	191 233	Detail prohlídky
30.11.2020	SME	CZ-420821-20-11-1017	Pravidelná	191 196	Detail prohlídky
29.04.2020	STK	CZ-3245-20-04-0667	Evidenční kontrola	191 047	Detail prohlídky
26.02.2018	STK	CZ-3243-18-02-1875	Před schvál. tech. způsob. vozidla	171 469	Detail prohlídky
26.02.2018	SME	CZ-421039-18-02-0907	Pravidelná	171 468	Detail prohlídky

Zobrazují 1 až 7 z celkem 7 záznamů

The detailed view for protocol CZ-3240-20-11-1418 shows the following information:

Datum prohlídky	30.11.2020
Prohlídka	STK
Druh prohlídky	Pravidelná
Stav km	191 233
Poznámka	
Číslo TP (dokladu)	UI854573
Kategorie vozidla	M1
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Tovární značka	BMW
Obch. označení (typ)	390 X
Datum první registrace	01.01.2008
Typ motoru	N54B30A
Druh technické způsobilosti	způsobilé
Seznam závad	Bez závad

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2791717156
Datum aktivace kuponu:	14.12.2021 09:33:37
Platnost do:	13.01.2022 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBAWC73548E065169

● kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kupé

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
224 kW

Objem
2996 ccm


Datum výroby
05.11.2007

Datum 1. registrace
01.01.2008

▲ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
01/2008	0 km	Rok výroby/l. registrace
02/2018	171 500 km	
06/2019	189 500 km	
07/2019	189 500 km	
04/2020	191 000 km	
11/2020	191 000 km	
05/2021	199 000 km	
10/2021	200 000 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum	06/2019
Země	ČR
Výše škody	32 989 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo
Stav tachometru	189 500 km



4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	05. 11. 2007	Stáří vozidla: 14 let 1 měsíc
První registrace	01. 01. 2008	2 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	29. 05. 2018	V ČR registrováno jako: ojeté

Záznamy o stáří a původu vozidla

Vyrobeno pro trh	Není k dispozici
Strana řízení	Levostranné

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 14. 12. 2021
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Litva - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 14. 12. 2021
Česko	NE - není evidováno

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Id Značky	4
Značka	BMW
Kód modelu	WC73
Označení modelu	335XI (USA)
Datum výroby	5.11.2007
Barva	MONTEGOBLAU METALLIC (A51)
Kód barvy	A51
Vybavení	LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD)
Kód vybavení	LCAD
Kód motoru	N54
Objem (l)	3,00
Výkon (kW)	225
Série	E92 0
SérieE	3
Karosérie	COUPE
Pohon	ALLR
Řízení	LL
Převodovka	AUT
Řazení	AUT
Počet dveří	2
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Adaptivní světlo do zatáček

Akustické varování bezpečnostních pásů

BMW US rádio

Dešťový senzor

Dodatečné doplnění nádrže Export

Soupis výbavy vozidla

Jazyková verze anglicky

Mlhový světlomet

Nastavení sedadla elektrické s pamětí

Provedení pro země s teplým podnebím

Rádio BMW Professional

Vysílací frekvence 315 MHz

Xenonová světla

Automatická klimatizace

Automatická převodovka

Bederní opěrka řidič a spolujezdec

BMW kolo z leh. sl. V-pap. 188 / celor.

Glass roof, electrical

Hi-Fi systém profesionální DSP

Hlavní vypínač akumulátoru

Indikace tlaku pneumatik

Integrované univerzální dálkové ovládání

Interiér, lišty hliník pod.broušení jemné

Kuřácký paket

Multifunkce pro volant

Ochrana vnějšího potahu

Ochranná přepravní sada

Ostříkovač světlometů

Ovládání COP

Pohon všech kol

Příprava BMW 6 CD měnič

Příprava mobilní telefon úplný USA/CDN

Příprava zabezpečovací systém

Regulace rychlosti s brzdovou funkcí

Satelitní přijímač

Sport. kož.volant s řadic.kyvnými pákami

Sport.seadlo

Světelný paket

USB/audio rozhraní

Vak na lyže

Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné

Soupis výbavy vozidla

Vnitřní zrcátko s digitálním kompasem

Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním

Vyběr vozidel centrální objednávací proces

Vyhřívání sedadla řidič/spokojezdec

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platně svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŘADA 3, rok výroby 2007	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	19. 03. 2021	Více info
elektronika / havárie	23. 01. 2020	Více info
elektronika / havárie	23. 01. 2020	Více info
elektronika / motor	27. 07. 2018	Více info
elektronika / motor	27. 07. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	MONTEGOBLAU METALLIC (A51) - kód A51
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	14. 12. 2021
-------------------------------------	--------------

Informace o provedeném značení skel

14. 12. 2021

Značení skel

NE

13. Fotky a Inzerce


Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.

Příloha č. 4 – nabídka srovnatelných vozidel


BMW Baureihe 3 Coupe 335i xDrive 9 998 € (brutto)



Dealer: **O&R Automobile GbR**
Harsfelder Straße 51
DE-21680 Stade Německo
+49 (0)4141 928009874
Kontaktovat prodejce
Zaparkovat vozidlo

Reklamy Google
Přestat zobrazovat tuto reklamu
Proč tato reklama?

Finanzierung* und Garantie*



1 / 9

Preis
9 998 € (brutto) 252 769 Kč (brutto)
DPH nelze vrátit

9 998 € (s dph) 252 769 Kč (brutto)
DPH nelze vrátit 1 € = 25.282 Kč Czech koruna

Technické údaje

Stav	Nebourané, Použité
Kategorie	Sportovní vůz
Datum první registrace	04/2008
Převodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	210 000 km
Výkon	225 kW (306 k)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
KS	12/2022
Barva	Zelená metalíza
Název barvy výrobce	TIEFGRUEN METALÍZA
Stav vozidla	Nebourané
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Spotřeba	ca. 10,4 l/100km (kombinovaná)
	ca. 15,0 l/100km (město)
	ca. 7,7 l/100km (mimo město)
Emise CO₂	ca. 250 g/km (kombinovaný provoz)
Parkovací senzory	Zadní
Typ interiéru	Částečně v kůži, Černá

Výbava
✓ ABS ✓ Loketní opěrka


Reklamy Google
Přestat zobrazovat tuto reklamu
Proč tato reklama?

Informace o vozidle Komplexní servis s olejem, všemi filtry, zapalovacími svíčkami, zapalovacími svíčkami a mnoho dalšího. (09/21)
Nový kryt ventilů vč. nové ústředních ventilů (09/21)
Vozidlo nadleže (několik stop)
použití pro státi. Všechny vozy jako e B H&R coilover suspension vstoupily.
Speciální výbava: Paket Comfort, Profesionální 6-řídňový navigační systém, Interier: obložení interieru, kresla, metalický lak, opat sedadla / Cabonnet, perforová kresla, kůže, vyřiváná přední sedadla Další výbava: airbag na straně řidiče / spolujezdce, vnější zrcátko elektr.

Podoba prodáváme jmenem zákazník!
Data
Informace:
Předchozí prodej a chyby v této nabídce jsou výslovně vyřazeny. Rozhodnutí jsou pouze dohady v potmě odpovídající nebo v kupní smlouvě. Přesný rozsah výbavy, přesné kilometry a prodejní cenu lze získat od našich prodejců. Kontaktujte nás. Pro informace o rozdílu záruky a podmínkách vozidla nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo na info@oand-automobile.de.

Reklamy Google
Přestat zobrazovat tuto reklamu
Proč tato reklama?

BMW 335ix Coupe Aut. M-paket NaviProf H/K Logic7 12 000 € (brutto)



1 / 16

Dealer
Dampfhammer
★★★★★ (41 Hodnocení)
Gewerbering Nord 7
DE-97359 Schwarzach am Main Německo

Vaše kontaktní osoba
Tim Funk
Firmeninhaber

[Kontaktovat prodejce](#)

[Zaparkovat vozidlo](#)

EL NINO.CZ
BOSS HUGO BOSS
DOPRAVA ZDARMA

Preis
12 000 € (brutto) 303 384 Kč (brutto)

12 000 € (brutto) 303 384 Kč (brutto)

DPH nelze vrátit 1 € = 25.282 Kč Czech koruna

Technické údaje

Stav		Nebourané, Použité
Kategorie		SportsCar
Datum první registrace		01/2008
Převodovka		Automatická
Palivo		Benzin
Počet najetých km		187 000 km
Výkon		225 kW (306 PS)
Objem		2 979 ccm
Počet sedadel		4
Počet dveří		2/3
Emisní třída		Euro4
Počet majitelů vozidla		2
STK		03/2022
Barva		Černá Metaliza
Název barvy výrobce		BLACK SAPPHIRE METALLIC
Stav vozidla		Poškozené, Nebourané
Kategorie		Sportovní vůz / Kupé
Origin		Německé provedení
Spotřeba		ca. 10,4 l/100km (kombinovaná) ca. 15,0 l/100km (město) ca. 7,7 l/100km (mimo město) ca. 250 g/km (kombinovaná)
CO ₂ Emissions		Přední, Zadní
Parkovací senzory		Celé v kůži, Černá
Typ interiéru		

Někdy se zde kotají eR2 235i s eDrive!

Toto sportovní kupé s sebou přináší spoustu doplnků, jako například B:

Elektricky nastavitelná kožená sportovní sedadla s paměťovou funkcí a vyhřívanými sedadly, která jsou stále ve velmi dobrém stavu, bez tříhů nebo děr!

Zvukový systém Logic 7 (Harman/Carver), který je velmi vysoce kvalitní!

BMW je plně vybaveno M-Technic!

Uvnitř i venku!

V současné době auto vykazuje chýbavý 3D Drive, ale jezdí normálně.

Auto se provádí v současné době Rád vám nabízíme financování na míru, je zde také možnost vyměnit vaše starého

opět jako vozidlo!


Máte-li jakékoli dotazy nebo si chcete schůzku, jednoduše zavolejte na číslo 011 46033700. Všechno doplnky: Audio navigační systém Professional s integrovanou předmontáží mobilního telefonu, Vnitřní ventilátory s automatickým řízením, Vnitřní výbava: Shadow Line s vysokým leskem, Paket Comfort, Headliner Anthracite, Podlahové ovládací prvky.

HIFI reproduktorový systém Professional, Volant (Sport M-Technic), Metalický lak, Park Distance Control (PDC) vpředu a vzadu, Střelná zbraň (PDC) elektrické (lak), Vyhřívaná přední sedadla, USB.

Další vybavení:

Autobusové dveře (elektrické), vnitřní zrcátko, nastavitelné, vnější zrcátko (elektrické) vyhřívané, vnější zrcátko (elektrické) vyhřívané, bílé parkovací světla, parkovací počítač, reflexní brzd (elektronický systém), kontrolní systém, ovládací systém (ovládání podvozků, boční objektivní světla) (elektrické) (elektrické), lak: Zevnějšek: systém antiblízko (zrcadlo), antenový systém, volant (sportovní) (kůže) s multifunkční funkcí, sloupky (ovládání), nastavitelná, řídící úhel, zadní středová loketní opěrka, motor 3.0L: 225 kW 24V, systém monitorování tlaku v pneumatikách.

BMW 335xi Coupé 12 500 € (brutto)



1 / 21

Dealer
Strobel Automobile GmbH
 ★★★★★ (15 Hodnocení)
 Reuderner Str. 24
 DE-72622 Nürtingen Německo
 +49 (0)7022 279740025
 Kontaktovat prodejce
 Zaparkovat vozidlo

EL NINO.CZ
BOSS
 HUGO BOSS
 DOPRAVA ZDARMA

Preis
 12 500 € (brutto) 316 025 Kč (brutto)
 DPH nelze vrátit

12 500 € (brutto) 316 025 Kč (brutto)
 DPH nelze vrátit
 1 € = 25,282 Kč Czech koruna

Technické údaje

Stav	Vozidlo poškozené při nehodě, Použité
Kategorie	SportsCar
Datum první registrace	12/2007
Převodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	54 800 km
Výkon	225 kW (306 PS)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
Emisní třída	Euro4
Počet majitelů vozidla	2
STK	05/2020
Barva	Černá Metaliza
Název barvy výrobce	sapphire black
Stav vozidla	Opravené poškození po nehodě
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Číslo vozidla	193 i.A.S.
Spotřeba	ca. 9,7 l/100km (kombinovaná) ca. 14,1 l/100km (město) ca. 7,1 l/100km (mimo město) ca. 232 g/km (kombinovaná)
CO ₂ Emissions	Zadní
Parkovací senzory	Celé v kůži, Šedá
Typ interiéru	

buďte - Přidejte majitel má nehodu

opraveno poškození
 na právní nároky kontrolky airbagu / motoru (podle prodejce BMW jsou za to zodpovědné dvě
 osoby a společnost pro rozpačování sedadel) výbavou:


- Kolo
- Automatická převodovka
- Multifunkční sportovní kožený volant
- Reléová kontrolka tlumiče
- Komfortgang
- Skleněná ochrana elektrická
- Sluneční ochrana nápravy zadní
- Auto, imobilizér, vnitřní zrcadlo
- El. nastavitelné vnější zrcadla
- El. nastavitelné vnější zrcadla s automatickým stíháním
- Raucherpaket
- Slonáček
- Sportovní sedadla
- Leder Dakota grn
- Bederní opěrka hlavy / spolujezdce
- Výhledový přední sedadla
- Scheuerfremdige organische
- Zadní parkovací asistent
- Podpěra
- Tempomat
- Lichtpaket
- Navigační systém Professional
- HIS System Professional DSP
- Notovně sedadla přední vočk. i. paměti
- Milová světla
- Dešťový senzor
- Adaptivní světla pro zatáčení
- Servomotor stabilizace

BMW 335xi Coupe,ESD PP, M Paket, auf Wunsch n. Folie 12 800 € (brutto)

Soukromý prodejce
DE-63225 Langen Německo

[Kontaktovat prodejce](#)

[Zaparkovat vozidlo](#)



1 / 14

Preis
12 800 € (brutto) 323 610 Kč (brutto)

12 800 € (brutto) 323 610 Kč (brutto)

DPH nelze vrátit 1 € = 25.282 Kč Czech koruna

Technické údaje

Stav	Nebourané, Použité
Kategorie	SportsCar
Datum první registrace	05/2008
Převodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	193 000 km
Výkon	225 kW (306 PS)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
Emisní třída	Euro4
Počet majitelů vozidla	2
STK	04/2023
Barva	Stříbrná Metaliza
Stav vozidla	Nebourané
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Spotřeba	ca. 9,7 l/100km (kombinovaná) ca. 13,8 l/100km (město) ca. 7,3 l/100km (mimo město)
CO ₂ Emissions	ca. 232 g/km (kombinovaná)
Parkovací senzory	Přední, Zadní
Typ interiéru	Celé v kůži, jiná

Vybava

- Sportovní odpružení
- Silniční vlek
- System start-stop
- Funerádio
- Úplná servisní historie
- Přizpůsobení ovládací
- Sportovní sedadla
- Letní pneumatiky
- Tempomat
- Montážní sádky v pneumatikách
- Port USB
- Vozidlo po reaktivních

Popis vozidla

M: Balíček
M: lakodis
BMW Checkbook
odborný
L&K Wagner EVO
1/131 Pozorovak

M3

Růky
M200i02 Zadní světlá Navi Prof High End Zvukový systém M Performance Vých 101 mm Cytex Carbon
Laney MHD Auto bylo foliováno (Satin Pearl White
3Mx Auto-Charger
Wspu nové, brozdové desky nové, Turbo a HDP byly změněny
před 30000 km NEW 03/2023 Ohej s pohonom
vlech kol byl vyměněn 01.04.2021 Andešek už se také
změnil v 12/2020 Na výkladní lze vozidlo přebalit

12 800 € (brutto) 323 610 Kč (brutto)

DPH nelze vrátit 1 € = 25.282 Kč Czech koruna

Technické údaje

Stav	Nebourané, Použité
Kategorie	SportsCar
Datum první registrace	05/2008
Převodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	193 000 km
Výkon	225 kW (306 PS)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
Emisní třída	Euro4
Počet majitelů vozidla	2
STK	04/2023
Barva	Stříbrná Metaliza
Stav vozidla	Nebourané
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Spotřeba	ca. 9,7 l/100km (kombinovaná) ca. 13,8 l/100km (město) ca. 7,3 l/100km (mimo město)
CO ₂ Emissions	ca. 232 g/km (kombinovaná)
Parkovací senzory	Přední, Zadní
Typ interiéru	Celé v kůži, jiná

Vybava

- Sportovní odpružení
- Silniční vlek
- System start-stop
- Funerádio
- Úplná servisní historie
- Přizpůsobení ovládací
- Sportovní sedadla
- Letní pneumatiky
- Tempomat
- Montážní sádky v pneumatikách
- Port USB
- Vozidlo po reaktivních


Popis vozidla

M: Balíček
M: lakodis
BMW Checkbook
odborný
L&K Wagner EVO
1/131 Pozorovak

M3

Růky
M200i02 Zadní světlá Navi Prof High End Zvukový systém M Performance Vých 101 mm Cytex Carbon
Laney MHD Auto bylo foliováno (Satin Pearl White
3Mx Auto-Charger
Wspu nové, brozdové desky nové, Turbo a HDP byly změněny
před 30000 km NEW 03/2023 Ohej s pohonom
vlech kol byl vyměněn 01.04.2021 Andešek už se také
změnil v 12/2020 Na výkladní lze vozidlo přebalit


BMW 335i xDrive Coupe Aut., ca. 420PS 11 900 € (brutto)



Soukromý prodejce
DE-82194 Gröbenzell Německo

[Kontaktovat prodejce](#)

[Zaparkovat vozidlo](#)



1 / 12

Preis

11 900 € (brutto) 300 856 Kč (brutto)

BMW 335i xDrive Coupe Aut., ca. 420PS | BMW Řada 3 Výkon od 200 kW | Ojeté BMW 335s Automatická | Vysledky vyhledávání @ pneu | BMW - Bmw e92 335i inzeraty

https://www.mobile.de/cz/Osobni-vuz/BMW-335i-xDrive-Coupe-Aut.ca.-420PS/vhccar.pgn:1.pgs:10.srt:price.sro:asc.ms1:3500_56_fm:2006.fulp...

Technické údaje

Stav	Použité
Kategorie	SportsCar
Datum první registrace	10/2007
Převodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	199 999 km
Výkon	309 kW (420 PS)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
Emisní třída	Euro4
STK	07/2022
Barva	Stříbrná Metaliza
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Spotřeba	ca. 9,5 l/100km (kombinovaná) ca. 13,5 l/100km (město) ca. 7,1 l/100km (mimo město)
CO ₂ Emissions	ca. 225 g/km (kombinovaná)
Parkovací senzory	Přední, Zadní, Kamera
Typ interiéru	Celé v kůži, Černá

Výbava

<ul style="list-style-type: none"> ✓ ABS ✓ Arm rest ✓ Automatic climatisation, 2 zones ✓ Bluetooth ✓ Čelní a boční airbagy ✓ Elektrická boční zrcátka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ All season tyres ✓ Autom. dimming interior mirror ✓ Bezklíčový vstup ✓ Centrální zamykání ✓ Denní světlomety ✓ Elektrické nastavení sedadla
---	--

BMW 335i xDrive Coupe Aut., ca. 420PS | BMW Řada 3 Výkon od 200 kW | Ojeté BMW 335s Automatická | Vysledky vyhledávání @ pneu | BMW - Bmw e92 335i inzeraty



https://www.mobile.de/cz/Osobni-vuz/BMW-335i-xDrive-Coupe-Aut.ca.-420PS/vhccar.pgn:1.pgs:10.srt:price.sro:asc.ms1:3500_56_fm:2006.fulp... Preis

Popis vozidla

BMW 335i xDrive, 420PS, Vmax open, 0-100/cca 4 sekundy, Výkon cca 309kW (420PS), Navigační systém, zapamatování sportovní sedadla a sportovní vození, 4x4, Elektrický ovládací okna, Jízda bez klíče, Xenonové světlomety, 6, Dálková ovládací zrcátka, New, Brody a pneumatiky, nové vodní čerpadlo, olejový senzor, tempomat, ad, Plazma sprej, maximální výkon 309 kW (420 PS), By také omyšlen za 325d nebo 335d Coupe, nebo kabriolet, Od normy Euro 5.

[Přidat popis vozidla](#)

BMW 335xi Coupe ab MFK & 1 Jahr Garantie 13 000 € (brutto)





1 / 11

Soukromý prodejce
CH-8152 Glattpark Švýcarsko

[Kontaktovat prodejce](#)

[Zaparkovat vozidlo](#)



DOPRAVA ZDARMA

Preis

13 000 € (brutto) 328 666 Kč (brutto)

Technické údaje

Stav	Nebourané, Použité
Kategorie	SportsCar
Datum první registrace	11/2008
Prevodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	200 000 km
Výkon	225 kW (306 PS)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
Emisní třída	Euro4
Počet majitelů vozidla	3
STK	10/2023
Barva	Šedá
Stav vozidla	Nebourané
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Spotřeba	ca. 9,7 l/100km (kombinovaná) ca. 14,1 l/100km (město) ca. 7,1 l/100km (mimo město) ca. 232 g/km (kombinovaná)
CO₂ Emissions	Přední, Zadní
Parkovací senzory	Celé v kůži, Bežová
Typ interiéru	

Výbava

<ul style="list-style-type: none"> ✓ ABS ✓ Ambient lighting ✓ Bi-xenon headlights ✓ Čelní a boční airbagy ✓ Elektrická boční zrcátka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptive cornering lights ✓ Automatic climatisation, 2 zones ✓ Centrální zamykání ✓ Denní světlomety ✓ Elektrické nastavení sedadla
---	---

Popis vozidla

[Přidat popis vozidla](#)


Prodejce zde své dobře udržované BMW 335xi jako kupce s 199 000 km. Vozidlo je akreditováno a je bez problémů. Auto bylo vždy pečlivě udržováno a stará se o něj jako o drahocennou perleť. Je vybaveno jako dříve Super Plus. MFK byla zrušena společně v říjnu 2021.

Za tímto účelem byly obnoveny zadní pneumatiky včetně tlumiče a instalováno nové historické krytí vozu. Konečně také byly obnoveny vodní čerpadlo včetně termostatu a příslušný hadice. Dále byl vyměněn olej a brzdová kapalina.

Vozidlo má 8-násobné převzatky a je dodáváno s jednobarevnou kůží na motoru a sportovním. Vše je v původním stavu s výjimkou navigačního zařízení. Navigační systém byl nahrazen zařízením Android (tj. Google Maps, Bluetooth atd.). Lze jej přepnout mezi původním systémem BMW a systémem Android dle vašich představ.

Další vybavení včetně kůže (s 21 "koly "Stalok") / kromě boční vložky COP nevhodné vozidlo (D1CA) Obvod CO₂ (D1CB) Rekuperace brzdě energie (D1CE) Polokvůli všech kol (D2D3) Automatická převodovka (D2D5) Posilovač řízení (Servotronic) (D216) Multifunkční pro volant (D24H)?

BMW 335xi Coupe Aut. 15 000 € (brutto)



1 / 6

Soukromý prodejce
Marc Just
 DE-82234 Weßling Německo

[Kontaktovat prodejce](#)

[Zaparkovat vozidlo](#)

Reklama

Everything else on pause

[Falkensteiner Hotels](#) [Learn more](#)

Preis

15 000 € (brutto) 379 230 Kč (brutto)

DPH nelze vrátit

15 000 € (brutto) 379 230 Kč (brutto)

DPH nelze vrátit

1 € = 25.282 Kč ⓘ Czech koruna ▾

Technické údaje

Stav	Použité
Kategorie	SportsCar
Datum první registrace	10/2008
Převodovka	Automatická
Palivo	Benzin
Počet najetých km	153 000 km
Výkon	225 kW (306 PS)
Objem	2 979 ccm
Počet sedadel	4
Počet dveří	2/3
Emisní třída	Euro4
Počet majitelů vozidla	2
STK	12/2023
Barva	Černá
Kategorie	Sportovní vůz / Kupé
Spotřeba	ca. 9,7 l/100km (kombinovaná)
	ca. 13,8 l/100km (město)
	ca. 7,3 l/100km (mimo město)
CO ₂ Emissions	ca. 232 g/km (kombinovaná)
Parkovací senzory	Přední, Zadní
Typ interiéru	Celé v kůži, Černá
Výbava	

Popis vozidla

[Přidat popis vozidla](#)

- ✓ Systém svedení v oděvnosti
- ✓ Elektrické nastavení sedadla
- ✓ Elektrický vyhřívání sedadla
- ✓ Filtr pevných částic
- ✓ Systém odhazování světelnosti
- ✓ Imobilizér
- ✓ Kobový volant
- ✓ Bederní opěrka
- ✓ Akustický volant
- ✓ Navigace
- ✓ Průhlednost poštací
- ✓ Přehledná CD
- ✓ Senzor deště
- ✓ Sportovní oděvnosti
- ✓ Sportovní sedadla
- ✓ Monitorování tlaku v pneumatikách
- ✓ Xenonové světlomety
- ✓ Elektrická brzdová soustava
- ✓ Elektrické ovládací okno
- ✓ ESP
- ✓ Hladšíše soustava
- ✓ Nastavení držákových světel
- ✓ Lučiče lakterní dělné sedadla
- ✓ Etiketa
- ✓ Vlhokly
- ✓ Naloz na vstřicovku
- ✓ Bučička palky
- ✓ Pevnost článe
- ✓ Regulační prskavka kol
- ✓ System lozev rychlostních limitů
- ✓ Sportovní paket
- ✓ Tempomat
- ✓ Vstupko po mezikolních

Prostředí BMW (2. řada) má jakékoliv prostředí v každém směru. Prostředí je vybaveno kvalitními materiály a je pro mě blíž. Tělo je také vybaveno a zároveň byly vyměněny zadní kufry. Auto bylo vždy v mru v teple a chladu a vždy se s tím zacházelo pečlivě. Technicky je BMW skutečně, jenom má trochu více šetrnosti. Šetrnost je také vzhledem k tomu, že auto je velmi dobře udržováno. Má 3 japonské motory, jednoduše nás kontaktuje. Prohlázení a ukázkou je v síle možná.

Příloha č. 5 – fotodokumentace

















